Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 47978

Señor (es) TALLER RC

Dirección DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS

R.U.C. 653374-4

Fecha: 15/06/22

REFERENCIA DE BIENES

Móvil Nº: I-2, Código Patrimonial Nº 13-03-03-109-1628, Chasis Nº MPATFS85HCT100345, Chapa Nº EAG243

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS	
						5%	10%
1	2,00		Cambiar ruleman de masa delantera	596.258			1.192.516
2	2,00		Cambiar reten de masa delantera	267.095			534.190
3	2,00		Mano de obra por hora	114.978			229.956
4	1,00		Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	2.045.185			2.045.185
5	2,00		Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	219.781			439.562
6	1,00		Alineación y balanceo de ruedas	205.536			205.536
7	2,00		Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	85.470			170.940
8	1,00		Limpieza y purga del sistema de D/H (cañeria y reservorio de fluido)	542.330			542.330
9	3,00		Mano de obra por hora	114.978			344.934
10	2,00		Cambiar amortiguador delantero c/u	893.369			1.786.738
11	2,00		Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	321.532			643.064
12	4,00		Cambiar buje parrilla superior ambos	565.733			2.262.932
13	2,00		Cambiar rótula inferior	502.647			1.005.294
14	2,00		Cambiar rótula superior	502.647			1.005.294
15	2,00		Cambiar amortiguador trasero c/u	832.319			1.664.638
16	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
17	1,00		Cambiar disco de embrague	1.780.634			1.780.634
18	1,00		Cambiar cojinete de empuje	1.012.112			1.012.112
19	1,00		Cambiar plato de presión	1.658.533			1.658.533
20	1,00		Cambiar rúleman piloto	234.026			234.026
21	1,00		Cambiar reten de bancada	383.599			383.599
22	1,00		Rectificación volante Motor	561.663			561.663
23	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
24	1,00		Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	805.864			805.864
25	1,00		Rectificar disco de freno (ambos)	287.954			287.954
26	1,00		Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	399.371			399.371
27	1,00		Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	579.978			579.978
28	2,00		Cambiar tambor de freno c/u	1.210.831			2.421.662
29	1,00		Cambiar fluido de freno	85.470			85.470

DIRECTOR

Lic. Jorge Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Belen Vega

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 47978

30	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
31	1,00		Cambiar correa POLY V	398.862			398.862
32	1,00		Mano de obra por hora	114.978			114.978
33	8,00		Cambiar aceite Motor p/litro	59.015			472.120
34	1,00		Cambiar filtro de combustible	266.077			266.077
35	1,00		Cambiar filtro de aceite	260.685			260.685
36	1,00		Cambiar filtro de aire	280.323			280.323
37	4,00		Cambiar aceite Motor p/litro	59.015			236.060
38	3,00		Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	59.015			177.045
39	3,00		Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	59.015			177.045
40	3,00		Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	59.015			177.045
41	1,00		Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	207.571			207.571
42	2,00		Mano de obra por hora	114.978			229.956

RETENCIONES

Sub Total		26.055.889
I.V.A.	30.0%	781.677
Renta	3.0%	781.677
SICP	0.4%	101.097
M.J.	0.05%	12.637
M.D.P.	0.05%	12.637
		1.689.725

TOTAL	**28.661.478**
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	**2.605.589**

SON GUARANIES VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO

DIRECTOR

Lic. Jorge Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Hecho por: Belen Vega