ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 12 de agosto de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
1058

Chapa Nº _BKR 887_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** **DIVISIÓN TESORERÍA**

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
FOCO DE ALTA Y BAJA				2	84.000	168.000
FOCOS DE FILAMENTOS				2	15.000	30.000
FOCOS DE UN FILAMENTO				1	12.000	12.000
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1	494.000	494.000
RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENO TRASERO				1	220.000	220.000
CAMBIO ACEITE MOTOR				5	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1	45.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1	100.000	100.000
RADIADOR DE AGUA				1	2.539.000	2.539.000
TERMOSTATO				1	84.000	84.000
AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO				2	85.000	170.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	177.000	177.000
JUNTA TAPA BALANCÍN				1	156.000	156.000
INTERRUPTOR LEVANTAVIDRIOS				1	751.000	751.000
MANO DE OBRA				26	110.000	2.860.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CEPILLO LIMPIAPARBRISAS 16				1	168.000	168.000
CEPILLO LIMPIAPARBRISAS 24				1	141.000	141.000
CEPILLO LIMPIAPARABRISAS.TRAS.				1	123.000	123.000
GOMA DE PUERTA				1	417.000	417.000
					TOTAL	8.880.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

1058

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175292

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU474354	*CHAPA:*	BKR 887	*KM:*	190,192
MARCA:	HYUNDAI – 2019 - TUCSON	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	TUCSON	*CONTRATO Nº:*	12 / 2023	*FECHA:*	12/08/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
16 – 1.1	Foco de alta y baja.	2	84,000	168,000
16 – 1.2	Focos de filamentos.	2	15,000	30,000
16 – 1.3	Focos de un filamento.	1	12,000	12,000
12 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero.	1	494,000	494,000
12 – 1.11	Rectificación de dos discos de freno trasero.	1	220,000	220,000
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
19 – 1.1	Radiador de agua.	1	2,539,000	2,539,000
19 – 1.4	Termostato.	1	84,000	84,000
19 – 1.12	Agua refrigerante con aditivo.	2	85,000	170,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
17 – 1.13	Junta tapa balancín.	1	156,000	156,000
16 – 1.15	Interruptor levantavidrios.	1	751,000	751,000
19 – 1.19	Mano de Obra	26	110,000	2,860,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cepillo Limpiaparabrisas 16	1	168,000	168,000
	Cepillo Limpiaparabrisas 24	1	141,000	141,000
	Cepillo Limpiaparabrisas Tras.	1	123,000	123,000
	Goma de Puerta	1	417,000	417,000
	TOTAL GS.			**8,880,000**

TOTAL GENERAL	**8,880,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....

Vº Bº CONTRATISTA

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Meaini
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN TESORERÍA** Sección Transporte de Valores
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	12 / 08 / 2024

Carlos L. López Gómez
Jefe de División
Servicios Generales
Gerencia Departamental de Administración

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI TUCSON CHAPA N° BKR 887,** a cargo de la Sección Trasporte de Valores, dependiente de la División Tesorería.

Atentamente,

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TESORERÍA
BNF
DIVISIÓN TESORERÍA
Asunción - Paraguay

Lic. R. Marcelo García Di Natale
Jefe División Tesorería
Gerencia Departamental Tesorería