Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48008

Señor (es) TALLER RC

Dirección DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS

R.U.C. 653374-4

Fecha: 14/07/22

REFERENCIA DE BIENES

Móvil Nº: T-110, Código Patrimonial Nº 13-03-01-135-0091, Chasis Nº 8AJFR22GX04575008, Chapa Nº EAJ 010

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS	
						5%	10%
1	1,00		Cambiar centralizador cardan	997.155			997.155
2	2,00		Cambiar cruceta cardan trasero	549.453			1.098.906
3	2,00		Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	1.149.780			2.299.560
4	2,00		Mano de obra por hora	114.978			229.956
5	1,00		Cambiar disco de embrague	2.106.235			2.106.235
6	1,00		Cambiar cojinete de empuje	834.354			834.354
7	1,00		Cambiar plato de presión	2.600.132			2.600.132
8	1,00		Cambiar rúleman piloto	447.702			447.702
9	1,00		Cambiar reten de bancada	417.177			417.177
	1,00		Cambiar bomba central de embrague	966.630			966.630
11	1,00		Cambiar bomba auxiliar de embrague	864.879			864.879
12	1,00		Cambiar horquilla de embrague	564.715			564.715
13	1,00		Rectificación volante Motor	561.663			561.663
14	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
15	1,00		Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	864.879			864.879
16	1,00		Rectificar disco de freno (ambos)	351.039			351.039
17	1,00		Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	579.978			579.978
18	1,00		Rectificar tambor freno trasero (ambos)	351.039			351.039
19	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
20	3,00		Cambiar otros focos c/u	52.910			158.730
21	2,00		Cambiar ruleman tensor de correa	488.402			976.804
22	1,00		Mantenimiento de la bomba de alta potencia	1.179.288			1.179.288
23	4,00		Calibrar pico inyector	277.779			1.111.116
24	1,00		Cambiar tapon de carter c/ arandela	172.976			172.976
25	1,00		Cambiar correa POLY V	549.453			549.453
	1,00		Cambiar polea libre de correa POLY V	472.122			472.122
27	2,00		Mano de obra por hora	114.978			229.956
28	7,00		Cambiar aceite Motor p/litro	59.015			413.105
29	1,00		Cambiar filtro de combustible	295.076			295.076

DIRECTOR

Lic. Jorge Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Abg. Fernando Alberto Benítez Pallí
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Hecho por: Belen Vega

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48008

30	1,00		Cambiar filtro de aceite	203.501			203.501
31	1,00		Cambiar filtro de aire	234.026			234.026
32	4,00		Cambiar aceite de caja p/litro	59.015			236.060
33	3,00		Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	59.015			177.045
34	3,00		Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	59.015			177.045
35	2,00		Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	85.470			170.940
36	2,00	~	Mano de obra por hora	114.978			229.956

RETENCIONES

Sub Total		21.857.293
I.V.A.	30,0%	655.719
Renta	3,0%	655.719
SICP	0,4%	84.806
M.J.	0,05%	10.601
M.D.P.	0,05%	10.601
		1.417.446

TOTAL	24.043.022
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	2.185.729

GUARANIES VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL VEINTIDOS

DIRECTOR

Lic. Jorge Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público

Econ. Osvaldo Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Abg. Fernando Andrés Gómez Ruiz
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Hecho por: Belen Vega