MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUAI TETÃPY MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY

# ORDEN DE SERVICIO

**O.S. Institucional N° 813**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **12-PODER EJECUTIVO** | **Fecha de Emisión :** | **11/10/2024** |
| **Entidad:** | **3-MINISTERIO DEL INTERIOR** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1.00.000 - UAF DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN** | **CONTRATO ABIERTO N° 17/2023** | |
| **ID del Llamado:** | **437.285** | **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2023** | |
| **Descripción del Llamado:** | **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT - PLURIANUAL"** | | |
| **Proveedor:** | **BONARO DE CARLOS ORTIGOZA** | **RUC:** | **4584156-0** |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| N° ORDEN | N° DE ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO Gs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **AA Gree 60.000 BTU - EDIFICIO RIERA - CODIGO PATRIMONIAL N° 03.05.03.1309 - DPTO. DE INTELIGENCIA** | | | | |
| 1 | 415 | Mano de obra Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y bandeja de desague de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 2 | 416 | Mano de obra Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 3 | 419 | Mano de obra para verificación y ajuste de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 4 | 420 | Mano de obra para mantenimiento de protectores térmicos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 | 37.500 | 37.500 |
| 5 | 421 | Lubricante del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 2 | 7.500 | 15.000 |
| 6 | 422 | Mano de obra para lubricación del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 2 | 15.000 | 30.000 |
| 7 | 423 | Lubricante del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 2 | 7.500 | 15.000 |
| 8 | 424 | Mano de obra para lubricación del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 2 | 15.000 | 30.000 |
| 9 | 426 | Provisión de gas refrigerante por kilogramos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 4 | 72.000 | 288.000 |
| 10 | 427 | Mano de obra para carga de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 4 | 60.000 | 240.000 |
| 11 | 428 | Mano de obra para detección de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad. de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 | 37.500 | 37.500 |
| 12 | 429 | Provisión de todos los insumos para servicios de soldadura. de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 13 | 430 | Mano de obra para soldadura de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | 431 | Mano de obra para vaciado y limpieza interna de cañeri-as con bomba de vacío de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 445 | Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 2 | 60.000 | 120.000 |
| 16 | 446 | Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 2 | 50.000 | 100.000 |
| 17 | 447 | Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 2 | 50.000 | 100.000 |
| 18 | 448 | Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 2 | 40.000 | 80.000 |
| 19 | 481 | Mano de obra para desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 |
| | | **PRESUPUESTO N° 96.2/2024** | | | - | |
| | | | | | **TOTAL** | **1.753.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SON GUARANÍES: | UN MILLON SETECIENTOS CINCUETA Y TRES MIL.- | | |
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO: | Desde: 11/10/2024 | Hasta el cumplimiento total de las obligaciones | |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Conforme a la cláusula séptima del Contrato Abierto N° 17/2023.-

LUGAR DE ENTREGA: Conforme a la cláusula séptima del Contrato Abierto N° 17/2023.-

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

| Anticipo: | *NO* | Porcentaje: | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. |
|---|---|---|---|

La administración del contrato estará a cargo del: Departamento de Control y Provisión de Bienes, dependiente de la Dirección de Administración de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Programa | Proyecto | S.G.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 243 | 10 | 1 | 99 | 70.007.000 |
| | | | | | | | | **Total:** | 70.007.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDENADOR | ADMINISTRADOR | EJECUTOR | FIRMA Y SELLO PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE |
| FIRMA POR LA ENTIDAD | | | | | |

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.DCyPB/CB

Mcgl Alda I. Guanes Directora General Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Oscar Rubén Rolón Director Interino Dirección de Administración Ministerio del Interior

Felix F. Acosta Jefe Interino Departamento de Control y Provisión de Bienes Ministerio del Interior

BONARO RUC: 4.584.156-0

11/10/24

PASCUAL RAMON CUELLAR CASTRO Comisario MGAP Director Interino - DIMI