FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	073-402
SEÑORES:RV SERVICE RUC Nº :4382797-7	FECHA DE EMISION:	11/10/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	96

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora HP 2135, Rotulado Nº6374, ubicado en la Ayudantia GTA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Cambio de rodillo de fusor	96.000	-	-	96.000
1	Evento	Cambio ruedas de separacion de bandeja	78.000	-	-	78.000
SUB-TOTAL						174.000
TOTAL A PAGAR						174.000

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
08/2021	30

MARIA JULIA GOMEZ RODRIGUEZ
CARE/VC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
RODOLFO CARCEDO SJ/ADC - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A - JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AVC - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30(TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	RV Service Rodolfo Ramon Villalba Almada RUC 4382797 - 7
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodolfo Villalba
FECHA:	12-10-21.
HORA:	08:00