TEKOATY HA MBA'EPEHAGUA ÑEMBOJOAJU ÑEMBOJOAJU ÑEMBOJOAJU
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Estrella N° 505 esq. 14 de mayo - Tel. (021) 450-422
correo electrónico: dgaf@stp.gov.py

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

VERSIÓN 02

ORDEN DE: (Marcar con una X)	X	SERVICIO		COMPRA	N°	076/2023

FECHA: 20/03/2023

TRIPLICADO

PROVEEDOR: MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA

ID O PAC N°: 410169

R.U.C.: 80055807-3

NOMBRE DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP.

CONTRATO N°: 15/2022

LUGAR DE ENTREGA: Segun cronograma de Entrega de la Carta Invitacion y el Contrato Nro 15/2022 -

FORMA DE PAGO: (CRÉDITO)

PLAZO DE ENTREGA: hasta 3 (tres) dias hábiles prorrogable por hasta 5 (cinco) dias hábiles por causas justificadas y comprobadas por parte de la institución

ITEM Sub ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
							EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
7	MITSUBISHI MONTERO SPORT - AÑO 2014 - CHAPA EAJ 555								
104	Serv. de mant. Y reparacion de bomba inyector Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 555								
8.1	REPUESTO FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	41.940			41.940
8.2	CAMBIAR FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	229.215			229.215
8.3	REPUESTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	199.305			199.305
105	Serv. de mantenimiento y reparacion de motor Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 555								
9.46	REPUESTO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	154.725			154.725
9.47	CAMBIAR FILTRO ACEITE	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	104.505			104.505
9.48	REPUESTO ACEITE MOTOR LITRO	7	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	54.495			381.465
9.49	CAMBIAR ACEITE MOTOR	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	72.840			72.840
9.91	REPUESTO FILTRO DE AIRE	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	127.770			127.770
9.92	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	174.195			174.195
111	Servicio de Gomeria Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 555								
15.1	REPUESTO CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS BETT DEL VEHICULO	4	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1.614.000			6.456.000
15.2	CAMBIAR CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS BETT DEL VEHICULO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	201.000			201.000
15.3	ALINEACION Y BALANCEO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	142.500			142.500
						SUB-TOTALES	0	0	8.276.460
						TOTALES			8.276.460

SON GUARANÍES: Ocho millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos sesenta -

LIQUIDACION DEL IVA 5%: - 10%: 752.405 Total IVA: 752.405

OBSERVACIONES: Presupuesto N°201/23

ELABORADO POR: Natalia Arellano

CONTROLADO POR: Diana Núñez

ABG. ANA MARIA SANDOVAL
DIRECTORA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FIRMA ACLARACION SELLO

CP. FÁTIMA GUIMARAES VENIALGO
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA ACLARACION SELLO

CONFIRMACION DE RECEPCIÓN:

CYNTHIA BENÍTEZ
PROVEEDOR
FIRMA, ACLARACION Mecanicar S.A.

FECHA DE RECEPCIÓN: ____/____/____

HORA DE RECEPCIÓN: ____:____