ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 28 de octubre de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

Chapa N° BFF 395_ N° de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M N°	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
262							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR(8 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	98.000	98.000
BUJES DE PARRILLA SUPERIOR				4,00	170.000	680.000
ROTULAS INFERIORES				2,00	200.000	400.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	450.000	450.000
MANO DE OBRA				7,00	130.000	910.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	162.000	162.000
FOCOS DE FILAMENTOS				1,00	24.000	24.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CAMBIO TAPA INFERIOR FILTRO ACEITE				1,00	145.000	145.000
CAMBIO DE CUBIERTAS				4,00	880.000	3.520.000
					TOTAL	6.807.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172484 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	Jefe de División Servicios Generales
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172484

Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		
R.U.C.:	80000856-1	FECHA:	28/10/2022

VEHICULO:	SANTA FE	MARCA:	HYUNDAI	CHASSIS:	KMHSH81XCBU624946
CHAPA:	BFF 395	COLOR:	NEGRO		
KM:	356,695	Contrato Nº	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor (8 litros)	1	288,000	288,000
6 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
6 – 1.23	Filtro de aire	1	98,000	98,000
2 – 1.4	Bujes de parrilla superior	4	170,000	680,000
2 – 1.2	Rotulas inferiores	2	200,000	400,000
2 – 1.18	Materiales auxiliares	1	450,000	450,000
2 – 1.19	Mano de Obra	7	130,000	910,000
8 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
5 – 1.2	Focos de filamentos	1	24,000	24,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cambio tapa inferior filtro aceite	1	145,000	145,000
	Cambio de Cubiertas	4	880,000	3,520,000
	TOTAL GS.			**6,807,000**

TOTAL GENERAL	**6,807,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

Vº. Bº. CONTRATISTA

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

28 OCT 2022