POLICIA
NACIONA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección General de Administración y Finanzas

ACTIVIDAD 04 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 049

Proveedor: TOYOCAR DE WILDRIDO ANDINO LEGUIZAMON
Dirección: Avenida Jose Feliz Bogado 1.110 c/Corrales
Teléfono: *(021) 391 796*

Fecha: *4/11/2023*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°SIN CHAPA PY
CHASIS N°:KMHJ381ABJU438285
VEHÍCULO MARCA:HUNDAI
DEPENDENCIA: DIRECCION DE POLICIA ASUNCION

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	1.1	Cambio de Muñequin de dirección exterior 2 Und	146.770	293.540
2	1.2	Cambio de precap de dirección 2 Und	155.381	310.762
1	1.3	Reparación de cremallera	220.000	220.000
2	1.4	Caño de dirección hidráulica 2 Und	149.216	298.432
1	1.5	Reparación de bomba de dirección hidráulica	175.176	175.176
1	1.6	Cambio de correa de dirección	85.851	85.851
12	1.7	Mano de Obra 12 Hs	48.840	586.080
2	2.1	Cambio de rótulas inferior 2 Und	165.017	330.034
4	2.2	Cambio de bujes parrilla superior 4 Und	64.768	259.072
2	2.3	Cambio de amortiguadores delanteros 2 Und	182.367	364.734
2	2.4	Cambio de bujes estabilizador 2 Und	37.781	75.562
4	2.5	Cambio buje tensor 4 Und	35.792	143.168
2	2.6	Cambio de amortiguadores traseros 2 Und	150.619	301.238
8	2.7	Mano de Obra 8 Hs	48.840	390.720
1	3.1	Cambio de disco de embrague	365.781	365.781
1	3.2	Cambio de cojinete de empuje	200.611	200.611
1	3.3	Cambio de plato de presión	160.000	160.000
1	3.4	Cambio bomba central de embrague	161.442	161.442
1	3.5	Cambio de bomba auxiliar de embrague	126.647	126.647
1	3.6	Cambio de caño de embrague	123.411	123.411
9	3.7	Mano de Obra 9 Hs	48.840	439.560
1	4.2	Reparación bomba central de freno	68.006	68.006
1	4.3	Cambio pastilla de freno	161.524	161.524
2	4.4	Reparación de mordaza freno delantero 2 Und	60.610	121.220
1	4.5	Reparación pedalera	57.861	57.861
1	4.6	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	60.000	60.000
1	4.7	Rectificación de tambor de freno trasero	46.936	46.936
1	4.10	Reparación de servo freno	120.471	120.471
2	4.11	Cambio de cilindro de freno trasero 2 Und	89.416	178.832
1	4.13	Rectificacion de disco de freno - ambos lados	46.864	46.864
12	4.14	Mano de Obra 12 Hs	48.810	585.720
1	5.1	Regulador de voltaje	179.944	179.944
1	5.2	Cambio de automático de arranque	134.000	134.000
1	5.3	bendix motor de arranque	120.000	120.000
2	5.4	Cambio de focos 2 Und	26.923	53.846
1	5.5	Cambio bulbo de temperatura	84.814	84.814
1	5.6	Bulbo elect. Ventilador	50.000	50.000
8	5.7	Mano de Obra 8 Hs	48.810	390.480
1	6.1	Cambio filtro de combustible	58.290	58.290
1	6.2	Cambio filtro de aceite	58.043	58.043
7	6.3	Cambio de Aceite motor 7 Lts	20.113	140.791
1	6.4	Cambio filtro de aire	53.704	53.704
2	6.5	Cambio fluido 2 Und	14.130	28.260
6	6.6	Mano de Obra 6 Hs	48.810	292.860
		TOTAL		**8.504.287**

Son guaraníes: Ocho millones quinientos cuatro mil doscientos ochenta y siete----------

Contrato Nº 12/2023 LPN SBE N° 02/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos" ID 422867

OBS:		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.

Servicio Mecánico
TOYOCAR®
Avda. José F. Bogado 1110 e/ Corrales
Tels.. 391 796 / Tel.Fax: 374 223

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 04

ALFREDO A. DIAZ IRRAZABAL
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICIA NACIONA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección General de Administración y Finanzas

ACTIVIDAD 04 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 050

Proveedor: TOYOCAR DE WILDRIDO ANDINO LEGUIZAMON — Fecha: *10/11/2023*

Dirección: Avenida Jose Feliz Bogado 1.110 c/Corrales

Teléfono: *(021) 391 796*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°SIN CHAPA PY

CHASIS N°:KMHJ381ABJU435367 — VEHÍCULO MARCA:HUNDAI

DEPENDENCIA: DIRECCION DE CENTRO DE SEG. Y EMERGENCIA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	1.1	Cambio de Muñequin de dirección exterior 2 Und	146.770	293.540
2	1.2	Cambio de precap de dirección 2 Und	155.381	310.762
1	1.3	Reparación de cremallera	220.000	220.000
2	1.4	Caño de dirección hidráulica 2 Und	149.216	298.432
1	1.5	Reparación de bomba de dirección hidráulica	175.176	175.176
1	1.6	Cambio de correa de dirección	85.851	85.851
12	1.7	Mano de Obra 12 Hs	48.840	586.080
2	2.1	Cambio de rótulas inferior 2 Und	165.017	330.034
4	2.2	Cambio de bujes parrilla superior 4 Und	64.768	259.072
2	2.3	Cambio de amortiguadores delanteros 2 Und	182.367	364.734
2	2.4	Cambio de bujes estabilizador 2 Und	37.781	75.562
4	2.5	Cambio buje tensor 4 Und	35.792	143.168
2	2.6	Cambio de amortiguadores traseros 2 Und	150.619	301.238
8	2.7	Mano de Obra 8 Hs	48.840	390.720
1	3.1	Cambio de disco de embrague	365.781	365.781
1	3.2	Cambio de cojinete de empuje	200.611	200.611
1	3.3	Cambio de plato de presión	160.000	160.000
1	3.4	Cambio bomba central de embrague	161.442	161.442
1	3.5	Cambio de bomba auxiliar de embrague	126.647	126.647
1	3.6	Cambio de caño de embrague	123.411	123.411
9	3.7	Mano de Obra 9 Hs	48.840	439.560
1	4.2	Reparación bomba central de freno	68.006	68.006
1	4.3	Cambio pastilla de freno	161.524	161.524
2	4.4	Reparación de mordaza freno delantero 2 Und	60.610	121.220
1	4.5	Reparación pedalera	57.861	57.861
1	4.6	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	60.000	60.000
1	4.7	Rectificación de tambor de freno trasero	46.936	46.936
1	4.10	Reparación de servo freno	120.471	120.471
2	4.11	Cambio de cilindro de freno trasero 2 Und	89.416	178.832
1	4.13	Rectificacion de disco de freno - ambos lados	46.864	46.864
12	4.14	Mano de Obra 12 Hs	48.810	585.720
1	5.1	Regulador de voltaje	179.944	179.944
1	5.2	Cambio de automático de arranque	134.000	134.000
1	5.3	bendix motor de arranque	120.000	120.000
3	5.4	Cambio de focos 3 Und	26.923	80.769
1	5.5	Cambio bulbo de temperatura	84.814	84.814
1	5.6	Bulbo elect. Ventilador	50.000	50.000
8	5.7	Mano de Obra 8 Hs	48.810	390.480
1	6.1	Cambio filtro de combustible	58.290	58.290
1	6.2	Cambio filtro de aceite	58.043	58.043
7	6.3	Cambio de Aceite motor 7 Lts	20.113	140.791
1	6.4	Cambio filtro de aire	53.704	53.704
6	6.6	Mano de Obra 6 Hs	48.810	292.860
		TOTAL		**8.502.950**

Son guaraníes: Ocho millones quinientos dos mil novecientos cincuenta----------

Contrato Nº 12/2023 LPN SBE N° 02/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos" ID 422867

OBS:		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.

Servicio Mecánico TOYOCAR®
Avda. José F. Bogado 1110 e/ Corrales
Tels.. 391 796 / Tel.Fax: 374 223

Dirección General de Administración y Finanzas
Tesorería Actividad 4

ALFREDO A. DIAZ IRRAZABAL
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICIA NACIONA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

69

Dirección General de Administración y Finanzas

ACTIVIDAD 04 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 051

Proveedor: TOYOCAR DE WILDRIDO ANDINO LEGUIZAMON — Fecha: *9/11/2023*

Dirección: Avenida Jose Feliz Bogado 1.110 c/Corrales

Teléfono: *(021) 391 796*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°SIN CHAPA PY — VEHÍCULO MARCA:HUNDAI

CHASIS N°:KMHJ381ABJU438316

DEPENDENCIA: COMISARIA 8 ASUNCION

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	1.1	Cambio de Muñequin de dirección exterior 2 Und	146.770	293.540
2	1.2	Cambio de precap de dirección 2 Und	155.381	310.762
1	1.3	Reparación de cremallera	220.000	220.000
2	1.4	Caño de dirección hidráulica 2 Und	149.216	298.432
1	1.5	Reparación de bomba de dirección hidráulica	175.176	175.176
12	1.7	Mano de Obra 12 Hs	48.840	586.080
2	2.1	Cambio de rótulas inferior 2 Und	165.017	330.034
4	2.2	Cambio de bujes parrilla superior 4 Und	64.768	259.072
2	2.3	Cambio de amortiguadores delanteros 2 Und	182.367	364.734
2	2.4	Cambio de bujes estabilizador 2 Und	37.781	75.562
4	2.5	Cambio buje tensor 4 Und	35.792	143.168
2	2.6	Cambio de amortiguadores traseros 2 Und	150.619	301.238
10	2.7	Mano de Obra 10 Hs	48.840	488.400
1	3.1	Cambio de disco de embrague	365.781	365.781
1	3.2	Cambio de cojinete de empuje	200.611	200.611
1	3.3	Cambio de plato de presión	160.000	160.000
1	3.4	Cambio bomba central de embrague	161.442	161.442
1	3.5	Cambio de bomba auxiliar de embrague	126.647	126.647
1	3.6	Cambio de caño de embrague	123.411	123.411
9	3.7	Mano de Obra 9 Hs	48.840	439.560
1	4.2	Reparación bomba central de freno	68.006	68.006
1	4.3	Cambio pastilla de freno	161.524	161.524
2	4.4	Reparación de mordaza freno delantero 2 Und	60.610	121.220
1	4.5	Reparación pedalera	57.861	57.861
1	4.6	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	60.000	60.000
1	4.7	Rectificación de tambor de freno trasero	46.936	46.936
1	4.10	Reparación de servo freno	120.471	120.471
2	4.11	Cambio de cilindro de freno trasero 2 Und	89.416	178.832
1	4.13	Rectificacion de disco de freno - ambos lados	46.864	46.864
12	4.14	Mano de Obra 12 Hs	48.810	585.720
1	5.1	Regulador de voltaje	179.944	179.944
1	5.2	Cambio de automático de arranque	134.000	134.000
1	5.3	bendix motor de arranque	120.000	120.000
3	5.4	Cambio de focos 3 Und	26.923	80.769
1	5.5	Cambio bulbo de temperatura	84.814	84.814
1	5.6	Bulbo elect. Ventilador	50.000	50.000
8	5.7	Mano de Obra 8 Hs	48.810	390.480
1	6.1	Cambio filtro de combustible	58.290	58.290
1	6.2	Cambio filtro de aceite	58.043	58.043
7	6.3	Cambio de Aceite motor 7 Lts	20.113	140.791
1	6.4	Cambio filtro de aire	53.704	53.704
6	6.6	Mano de Obra 6 Hs	48.810	292.860
		TOTAL		**8.514.779**

Son guaraníes: Ocho millones quinientos catorce mil setecientos setenta y nueve----------

Contrato Nº 12/2023 LPN SBE N° 02/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos" ID 422867

OBS:		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.

Servicio Mecánico TOYOCAR®
Avda. José F. Bogado 1110 e/ Corrales
Tels.. 391 796 / Tel.Fax: 374 223

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 4

ALFREDO A. DIAZ IRRAZABAL
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICIA
NACIONA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección General de Administración y Finanzas

ACTIVIDAD 04 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 052

Proveedor: TOYOCAR DE WILDRIDO ANDINO LEGUIZAMON Fecha: *3/11/2023*

Dirección: Avenida Jose Feliz Bogado 1.110 c/Corrales

Teléfono: *(021) 391 796*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°EAE 809 PY

CHASIS N°:K74TGENMGFB-GL1 VEHÍCULO MARCA:MITSUBISHI

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
5	1.5	Ruleman 5 Und	109.526	547.630
3	1.6	Reten 3 Und	61.714	185.142
1	1.7	Juntas	64.768	64.768
3	1.8	Selectores de cambio 3 Und	428.490	1.285.470
1	1.9	Cambiar soporte de caja	123.142	123.142
4	1.14	Cambio de aceite de caja p/Litro 4 Lts	15.129	60.516
3	1.16	Cambiar cruceta cardan 3 Und	94.999	284.997
4	1.18	Cambiar ruleman y reten del palier 4 Und	137.540	550.160
6	1.21	Cambio de aceite diferencial p/Litro 6 Lts	15.129	90.774
4	1.25	Mano de Obra 4 Hs	39.200	156.800
4	2.1	Cambiar Muñequines 4 Und	95.966	383.864
1	2.4	Cambiar bomba de direccion hidraulica	341.320	341.320
3	2.5	Cambiar caño alta presión de direc hidrául 3 Und	94.438	283.314
4	2.8	Cambiar homocinetica 4 Und	304.934	1.219.736
1	2.10	Alineación y balanceo de ruedas	38.824	38.824
4	2.14	Cambio de ruleman punta eje 4 Und	154.146	616.584
2	2.15	Cambio de reten punta eje 2 Und	44.933	89.866
8	2.17	Mano de Obra 8 Hs	39.200	313.600
2	3.3	Cambiar masa rueda delantera 2 Und	333.178	666.356
4	3.4	Cambiar buje parrilla superior 4 Und	58.742	234.968
4	3.5	Cambiar buje parrilla inferior 4 Und	62.762	251.048
4	3.6	Cambiar buje barra estabilizadora 4 Und	33.948	135.792
8	3.7	Cambiar buje amortiguador 8 Und	29.036	232.288
4	3.8	Cambiar rotulas 4 Und	226.550	906.200
1	3.10	Cambiar buje elasticos-completo	146.234	146.234
12	3.14	Mano de Obra 12 Hs	39.200	470.400
1	4.8	Cambiar bomba central de embrague	246.744	246.744
1	4.9	Cambiar bomba auxiliar de embrague	264.822	264.822
8	4.12	Mano de Obra 8 Hs	39.200	313.600
1	5.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	134.642	134.642
1	5.2	Rectificar discos de freno-ambos	38.824	38.824
		TOTAL		**10.678.425**

Son guaraníes: Diez millones seisicentos setenta y ocho mil cuatrocientos veinticinco----------

Contrato Nº 12/2023 LPN SBE N° 02/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos" ID 422867

OBS:		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.

Servicio Mecánico TOYOCAR®
Avda. José F. Bogado 1110 e/ Corrales
Tels.. 391 796 / Tel.Fax: 374 223

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 4

ALFREDO A. DIAZ IRRAZABAL
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICIA
NACIONA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección General de Administración y Finanzas

ACTIVIDAD 04 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 054

Proveedor: TOYOCAR DE WILDRIDO ANDINO LEGUIZAMON Fecha: *6/11/2023*

Dirección: Avenida Jose Feliz Bogado 1.110 c/Corrales

Teléfono: *(021) 391 796*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°SIN CHAPA PY

CHASIS N°: 9BR29BT1022015529 VEHÍCULO MARCA:TOYOTA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE POLICIA CORDILLERA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	3.1	Bendix de arranque	319.786	319.786
1	3.2	Rotor de arranque	344.943	344.943
1	3.3	Inducido de arranque	329.648	329.648
1	3.4	Jgo. De carbones	124.373	124.373
4	3.6	Bujias 4 Und	57.211	228.844
2	3.7	Bobina de encendido 2 Und	490.084	980.168
1	3.8	Trabajos de terceros	202.450	202.450
8	3.9	Mano de Obra 8 Hs	68.600	548.800
1	4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	436.390	436.390
1	4.3	Rotor de Alternador	328.126	328.126
1	4.4	Estator de Alternador	307.832	307.832
1	4.6	rulemanes de Alternador	127.235	127.235
4	4.11	Mano de Obra 4 Hs	68.600	274.400
2	5.2	Focos de filamentos 2 Und	47.374	94.748
1	5.3	focos de 1 filamento	36.024	36.024
1	5.10	conmutador de luces	714.591	714.591
3	5.16	Mano de Obra 3 Hs	68.600	205.800
2	6.2	Precap 2 Und	142.901	285.802
2	6.3	Guaradapolvo 2 Und	77.921	155.842
1	6.7	Alineación	86.560	86.560
1	6.8	Mano de Obra	68.600	68.600
1	7.13	Agua refrigerante c/aditivo	62.458	62.458
1	7.18	Mano de Obra	68.600	68.600
1	9.13	Reten cola	105.800	105.800
3	9.15	Cambio de aceite de caja 3 Lts	30.243	90.729
1	9.16	Mano de Obra	68.600	68.600
2	11.1	Amortiguadores traseros 2 Und	418.431	836.862
2	11.2	Mano de Obra 2 Hs	68.600	137.200
		TOTAL		**7.571.211**

Son guaraníes: Siete millones quinientos setenta y un mil dosicentos once----------

Contrato Nº 12/2023 LPN SBE N° 02/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos" ID 422867

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Servicio Mecánico TOYOCAR®
Avda. José F. Bogado 1110 e/ Corrales
Tels.. 391 796 / Tel.Fax: 374 223

Dirección Gral. de Adm. y Fin.
Tesorería Actividad 4

ALFREDO A. DIAZ IRRAZABAL
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICIA
NACIONA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección General de Administración y Finanzas

ACTIVIDAD 04 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 063

Proveedor: TOYOCAR DE WILDRIDO ANDINO LEGUIZAMON — Fecha: *6/11/2023*

Dirección: Avenida Jose Feliz Bogado 1.110 c/Corrales

Teléfono: *(021) 391 796*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°SIN CHAPA PY

CHASIS N°: 9BR29BT702219841 — VEHÍCULO MARCA:TOYOTA

DEPENDENCIA: COMISARIA 17 CORDILLERA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	5.2	Focos de filamentos 2 Und	47.374	94.748
2	5.3	focos de 1 filamento 2 Und	36.024	72.048
1	5.10	conmutador de luces	714.591	714.591
5	5.16	Mano de Obra 5 Hs	68.600	343.000
1	6.1	Cremallera de dirección	2.346.575	2.346.575
2	6.2	Precap 2 Und	142.901	285.802
1	6.7	Alineación	86.560	86.560
3	6.8	Mano de Obra 3 Hs	68.600	205.800
1	7.13	Agua refrigerante c/aditivo	62.458	62.458
1	7.18	Mano de Obra	68.600	68.600
1	9.13	Reten cola	105.800	105.800
3	9.15	Cambio de aceite de caja 3 Lts	30.243	90.729
1	9.16	Mano de Obra	68.600	68.600
1	10.8	Bomba central de embrague	507.124	507.124
1	10.9	Bomba auxiliar de embrague	509.396	509.396
6	10.11	Mano de Obra 6 Hs	68.600	411.600
2	11.1	Amortiguadores traseros 2 Und	418.431	836.862
2	11.2	Mano de Obra 2 Hs	68.600	137.200
		TOTAL		**6.947.493**

Son guaraníes: Diez millones cuarenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro----------

Contrato Nº 12/2023 LPN SBE N° 02/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos" ID 422867

OBS:		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.

Servicio Mecánico TOYOCAR®
Avda. José F. Bogado 1110 e/ Corrales
Tels.. 391 796 / Tel.Fax: 374 223

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 4

ALFREDO A. DIAZ IRRAZABAL
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador