ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° 2681

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: 3976 O.INSPECCION Nº: 014/2021 07/07/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES DE LA TORRE SUR - PJA

SERIE/MOTOR Nº37445

MARCA: ATLAS MODELO: N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

OTROS: ASCENSOR N° 37445

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº13001-02-0068030

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
2	2.61	Cambio de Cable flexible multifilar por metro MANTENIMIENTO CORRECTIVO-GRUPO 1 ---	23	104.832		2.411.136
SUBTOTALES					0	2.411.136
TOTALES					0	2.411.136

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

OBSERVACIONES: ITEM CORRESPONDIENTE AL GRUPO 1 DEL CONTRATO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Víctor Fernández
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Fecha: 08/07/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner