CUADRUPLICADO

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Orden de Compra y/o Servicio | Nro: 1732- |
|---|---|---|

**RazónSocial:** CONSORCIO SERMEC

**RUC:** 80108205-6

**REFERENCIA:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER, CHAPA EAF 576 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-310-06-0699 AL SERVICIO DEL HOSPITAL DEL INDIGENA

**Nota:** (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de Emisiòn: 24/05/2021

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: **31/12/2021**

## DETALLE GENERAL

| Item | Cant. | Unidad | Descripcion | PrecioU | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.23.2 | 1.00 | UNIDAD | REPARACION DE RADIADOR | 450,000 | 450,000 |
| 3.23.3 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE BOMBA DE AGUA | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 3.23.7 | 2.00 | UNIDAD | REFRIGERANTE DE RADIADOR | 60,000 | 120,000 |
| 3.23.8 | 1.00 | UNIDAD | MANGUERA DE RADIADOR SUPERIOR | 340,000 | 340,000 |
| 3.23.9 | 1.00 | UNIDAD | MANGUERA DE RADIADOR SUPERIOR | 360,000 | 360,000 |
| 3.23.10 | 8.00 | UNIDAD | ABRAZADERAS | 12,500 | 100,000 |
| 3.23.11 | 2.00 | UNIDAD | CAÑO DE ALTA PRESION | 625,000 | 1,250,000 |
| 3.24.8 | 6.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO | 44,000 | 264,000 |
| 3.24.21 | 4.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL - LITRO | 45,000 | 180,000 |
| 3.26.1 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE CORREA UNICA | 434,000 | 434,000 |
| 3.26.2 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE RETEN FRENTE MOTOR | 290,000 | 290,000 |
| 3.26.3 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE RETEN LEVA MOTOR | 290,000 | 290,000 |
| 3.26.4 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION RETEN TAPA FRENTE MOTOR | 290,000 | 290,000 |
| 3.26.7 | 8.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO | 40,000 | 320,000 |
| 3.26.8 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 620,000 | 620,000 |
| 3.26.9 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 186,000 | 186,000 |
| 3.26.10 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 413,333 | 413,333 |
| 3.26.24 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE BOMBA DE ACEITE | 3,509,000 | 3,509,000 |
| 3.26.26 | 1.00 | UNIDAD | ESCANEO CHEQUE MOTOR | 120,000 | 120,000 |
| 3.26.27 | 4.00 | UNIDAD | PROVISION DE PICO INYECTOR ELECTRONICO | 2,702,000 | 10,808,000 |
| 3.26.31 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE JUNTA TAPA MOTOR | 1,085,000 | 1,085,000 |
| 3.26.32 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO JUNTA TAPA BALANCIN | 471,000 | 471,000 |
| 3.26.33 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO JUNTA CARTER | 254,000 | 254,000 |
| 3.26.36 | 1.00 | UNIDAD | VALVULA DE ALIVIO DE PRESION | 1,420,000 | 1,420,000 |
| 3.26.38 | 4.00 | UNIDAD | EXTRACCION DE PICOS | 600,000 | 2,400,000 |
| 3.26.39 | 4.00 | UNIDAD | ARANDELA CONICA DE INYECTORES | 100,000 | 400,000 |
| 3.26.43 | 1.00 | UNIDAD | REPARACION DE TURBO COMPRESOR | 5,200,000 | 5,200,000 |
| 3.26.49 | 1.00 | UNIDAD | TENSOR DE CORREA UNICA | 950,000 | 950,000 |
| 3.26.55 | 1.00 | UNIDAD | REPARACION DE INTERCOOLLER | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 3.28.1 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 2,196,000 | 2,196,000 |
| 3.28.2 | 4.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE FIBRA DE FRENO | 632,000 | 2,528,000 |
| 3.28.3 | 2.00 | UNIDAD | RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENOS | 112,000 | 224,000 |
| 3.28.4 | 2.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO | 1,122,000 | 2,244,000 |
| 3.28.6 | 2.00 | UNIDAD | RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS | 109,000 | 218,000 |
| 3.28.7 | 4.00 | UNIDAD | CONFECCIO DE PERNO MORDAZA | 190,000 | 760,000 |
| 3.28.8 | 4.00 | UNIDAD | SENSOR DE PASTILLA DE FRENO | 660,000 | 2,640,000 |
| 3.28.9 | 2.00 | UNIDAD | CILINDRO DE FRENO | 410,000 | 820,000 |
| 3.30.22 | 1.00 | UNIDAD | SENSOR MAF | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 3.30.23 | 1.00 | UNIDAD | REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRICO | 880,000 | 880,000 |
| 3.30.43 | 2.00 | UNIDAD | RELAY | 180,000 | 360,000 |
| 3.30.54 | 1.00 | UNIDAD | REPARACION DE TABLERO ELECTRONICO | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 3.30.55 | 1.00 | UNIDAD | RESETEADO SISTEMA DEL ECU | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 3.30.56 | 1.00 | UNIDAD | CAMBIO FUSIBLE CENTRAL ELECTRONICO | 620,000 | 620,000 |
| 3.30.57 | 1.00 | UNIDAD | CAMBIO DE RELAY CONTINUO | 730,000 | 730,000 |
| 3.30.58 | 1.00 | UNIDAD | CAMBIO CABLE ALIMENTAODR (+) ALTERNADOR | 420,000 | 420,000 |
| | | | **SUB TOTAL:** | | **54,864,333** |

**Son Guaranies: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES**

Forma de Pago: CREDITO

**Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

Condiciones Especiales: ENTREGA A LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

Usuario: MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ

Abog. Hector Fernández, Jefe
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS - D.A.
Dpto. de Ejecución de Contratos
M.S.P. y B.S.

Rodrigo Sánchez Arguello, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

| Dependencia Solicitante | USO INTERNO | Elaborado por |
|---|---|---|
| MSPYBS | Expediente: / PAC: 364211 - **LPN/19/2019**<br>Resolución:<br>Ejecución Presupuestaria: | MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ<br>Lic. Marta J. Chávez Gomez<br>Sección Gestión de Control de Ordenes<br>Dpto. de Ejecución de Contratos<br>MSP y BS |
| Imputación Presupuestaria: | | |