ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

RES: **BRITAM S.A.** **N° 1413**

NTRATO Nº: **75/18** PAC Nº: **08/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: 29/06/2020

irvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **SISTEMA DE CLIMATIZACION - PJA**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **MES: JULIO**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1.3	VERIF. Y PURGA DE HUMEDAD DEL CIRCUITO_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER ---.	8	375.000		3.000.000
	1.4	VERIF. DE NIVEL Y VISCOSIDAD DE ACEITE_ANUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER ---.	8	500.000		4.000.000
	1.5	LIMP. Y AJUSTE A LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER ---.	8	250.000		2.000.000
	1.6	VERIF. DE CONSUMO ELECTRICO Y REGISTRO DE HORAS DE USO_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER ---.	8	287.000		2.296.000
	1.8	VERIF. Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DE AGUA, ENTRADA Y SALIDA_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EVAPORADOR DEL CHILLER ---.	4	106.250		425.000
	1.9	VERIF. DE LA AISLACION TERMICA_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EVAPORADOR DEL CHILLER ---.	4	95.850		383.400
	1.16	LIMP. DE FILTRO DE AIRE, CONTROL DE SERPENTINAS,TERMOSTATOS, MEDICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA UMA ---.	26	34.000		884.000
	1.17	REVISION SISTEMA DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE CAÑERIAS_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA UMA ---.	26	8.500		221.000
SUBTOTALES					0	13.209.400
TOTALES					0	22.396.400

SON GUARANIES: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

OBSERVACIONES: UBICACION DE TRABAJOS A REALIZAR: SS2, SS1, PB, 2° PISO, 3° PISO, 10° PISO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: BRITAM S.A. Diego Quiñonez **Fecha:** 01/07/2020

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° 1413

29/06/2020

ES: BRITAM S.A.

RATO Nº: 75/18 PAC Nº: 08/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº:

/ase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

ENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

IEN/SERVICIO: SISTEMA DE CLIMATIZACION - PJA

SERIE/MOTOR NºN/A

MARCA: N/A MODELO: N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

OTROS: MES: JULIO

INVENTARIO PATRIMONIAL NºN/A

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	13.209.400
	1.18	LIMP. DE FILTRO DE AIRE, SERPENTINAS, VERIF. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	172	34.000		5.848.000
	1.19	REVISION DE SISTEMA DE DRENAJE_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	83	5.000		415.000
	1.20	VERIF. Y LIMPIEZA DE REJILLA DE DISTRIBUCION_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	172	8.500		1.462.000
	1.21	VERIFICACION DE LLAVE DE PASO_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	172	8.500		1.462.000
SUBTOTALES					0	22.396.400
TOTALES					0	22.396.400

SON GUARANIES: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

OBSERVACIONES: UBICACION DE TRABAJOS A REALIZAR: SS2, SS1, PB, 2° PISO, 3° PISO, 10° PISO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: BRITAM S.A. Diego Quiñonez Fecha: 01/07/2020

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner