ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 16 de junio de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

Chapa N° BFG 213__ N° de orden: _____ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE SEGURIDAD

R/M N°	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
160							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE MOTRO(8 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	98.000	98.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1,00	255.000	255.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	162.000	162.000
CAMBIO DE ACEITE TRANSMISIÓN(3 LITROS)				1,00	32.000	32.000
CAMBIO ACEITE CAJA AUTOMÁTICA(8 LITROS)				1,00	536.000	536.000
BIELETAS ESTABILIZADORAS				2,00	347.000	694.000
BUJES CENTRAL ESTABILIZADOR				2,00	76.000	152.000
CREMALLERA DE DIRACCIÓN				1,00	4.210.000	4.210.000
ALINEACIÓN Y BALANCEO				1,00	200.000	200.000
FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA				2,00	42.000	84.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	450.000	450.000
MANO DE OBRA				18,00	130.000	2.340.000
					TOTAL	9.631.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172189 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-		

Oscar R. Legal Ramón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Emilio A. Maldonado C.
Jefe de División
Servicios Generales
División de Servicios Generales

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172189

Nombre o Razón Social:	**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**		
R.U.C.:	80000856-1	**FECHA:**	16/06/2022

VEHICULO:	SANTA FE	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHSH81XCBU619034
CHAPA:	BFG 213	**COLOR:**	GRIS		
KM:	302,895	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor (8 litros)	1	288,000	288,000
6 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
6 – 1.23	Filtro de aire	1	98,000	98,000
6 – 1.24	Filtro de combustible	1	255,000	255,000
8 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
9 – 1.7	Cambio de aceite transmisión (3 litros)	1	32,000	32,000
9 – 1.8	Cambio Aceite caja automatica (8 litros)	1	536,000	536,000
2 – 1.3	Bieletas estabilizadoras	2	347,000	694,000
2 – 1.5	Bujes central estabilizador	2	76,000	152,000
7 – 1.1	Cremallera de dirección	1	4,210,000	4,210,000
7 – 1.11	Alineación y balanceo	1	200,000	200,000
7 – 1.12	Fluido de dirección hidráulica	2	42,000	84,000
5 – 1.20	Materiales auxiliares	1	450,000	450,000
7 – 1.14	Mano de Obra	18	130,000	2,340,000
	TOTAL GS.			**9,631,000**

TOTAL GENERAL	**9,631,000**

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

16 JUN 2022

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF