Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48505

Señor (es) TALLER GILCOPAR

Dirección AV, EUSEBIO AYALA 2963

R.U.C. 80009240-6

Fecha: 01/04/24

REFERENCIA DE BIENES
Móvil Nº: T-20, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1777-1946, Chasis Nº 8AJFR22G504561677, Chapa Nº EAG 841

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1,00		Cambiar crucceta cardan del 4x4	351.650			351.650
2	1,00		Cambiar reten de piñón	209.123			209.123
3	2,00		Mano de obra por hora	114.978			229.956
4	2,00		Cambiar buje parrilla inferior ambos	362.069			724.138
5	1,00		Cambiar buje elásticos completo	504.031			504.031
6	2,00		Cambiar centro elástico	110.705			221.410
7	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
8	1,00		Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	553.523			553.523
9	1,00		Rectificar disco de freno (ambos)	224.665			224.665
10	1,00		Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	371.186			371.186
11	1,00		Rectificar tambor freno trasero (ambos)	224.665			224.665
12	1,00		Cambiar cabo de freno de mano	244.852			244.852
13	1,00		Cambiar fluido de freno	54.701			54.701
14	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
15	2,00		Cambiar focos de luz altay baja c/u	73.586			147.172
16	1,00		CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	312.577			312.577
17	1,00		CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	312.577			312.577
18	1,00		CAMBIAR PLACA DE DIODOS	312.577			312.577
19	1,00		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	371.186			371.186
20	1,00		CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	266.993			266.993
21	3,00		Mano de obra por hora	114.978			344.934
22	1,00		Limpieza de radiador	265.691			265.691
23	1,00		Mano de obra por hora	114.978			114.978
24	7,00		Cambiar aceite Motor p/litro	37.770			264.390
25	1,00		Cambiar filtro de combustible	188.849			188.849
26	1,00		Cambiar filtro de aceite	130.241			130.241
27	1,00		Cambiar filtro de aire	149.777			149.777
28	3,00		Cambiar aceite de caja p/litro	37.770			113.310
29	2,00		Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	37.770			75.540
30	4,00		Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	37.770			151.080
31	1,00		Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	37.770			37.770
32	1,00		Mano de obra por hora	114.978			114.978

César Bavera Knorr
Director de Transporte
Ministerio Público

Lic. Alicia Franco
Directora Interina
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48505

RETENCIONES

Sub Total		7.734.858
I.V.A.	30.0%	232.046
Renta	4.0%	309.394
SICP	0.4%	29.702
M.J.	0.05%	3.713
M.D.P.	0.05%	3.713
		578.568

TAL **8.508.344**

A. 5%

A. 10% **773.486**

N GUARANIES OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

IRECTOR

César Bavera Knorr
Director de Transporte
Ministerio Público

ado por: Alcides

ORDENADOR DE GASTOS

Lic. Alicia Franco
Directora Interina
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público