SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 26 / 09 / 2024

FT3

O.T.N°495

Taller: Toyotoshi S.A. Taller "Autolatino Mecanica Automotriz"

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa N°: AACB 618 Orden N°: 324 Kilometraje: 184.950 al servicio de: U.Z. Lolita según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Rulemen de Masa	

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de Aceite de Motor
1	cambio de Filtro de Aceite.

Observaciones: El Km que figura en el FT3, corresponde al ANEXO 1, siendo el Km. actual: 186.405

Plazo de entrega: 2 DOS DIAS

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Sr. Guillermo Bordón — Jefe de Dpto. Transporte y Taller — Firma y Aclaración — Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Sr. Alcides Donnet C. — Fiscalizador del Parque Automotor — Firma y Aclaración — Sello

Recibido por (Taller Externo): Mathyas De los Flor — Firma y Aclaración — Sello

TOYOTOSHI S.A. Division Post Venta