TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	5	marzo	2021

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO **0108**

DUPLICADO

Páginas : 1 de 2

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 362,038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 24/2019
CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio de la Agencia Regional de San Lorenzo.**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			LOTE 1 - Oficinas de la SET en Asunción					
	Item	**1**	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
1	Sub Item	1.10	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios e inodoros.	7.00	Unidad	175,200		1,226,400
2	Sub Item	1.13	Provisión y cambio de conexión flexible.	8.00	Unidad	47,800		382,400
3	Sub Item	1.25	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	50.00	Ml	12,000		600,000
	Item	**2**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
4	Sub Item	2.1	Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	60.00	Unidad	70,000		4,200,000
5	Sub Item	2.2	Provisión y cambio de focos para spot.	55.00	Unidad	90,000		4,950,000
6	Sub Item	2.16	Provisión, cambio y colocación de reflectores HPIT , HQI de 250 watt. o LED de 50 watt.	6.00	Unidad	797,000		4,782,000
7	Sub Item	2.18	Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	2.00	Unidad	79,650		159,300
8	Sub Item	2.22	Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	104.00	Unidad	69,100		7,186,400
	Item	**3**	**INSTALACIONES EDILICIAS**					
9	Sub Item	3.2	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	34.00	m²	210,000		7,140,000
10	Sub Item	3.6	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como as? también la reposición de los mismos materiales)	10.00	m²	350,000		3,500,000
11	Sub Item	3.11	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	3.00	m²	68,000		204,000
12	Sub Item	3.12	Revoque en lugares por roturas de diferentes ?índoles	1.00	m²	65,000		65,000
13	Sub Item	3.13	Mantenimiento de Techo de Chapa N? 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	7.00	m²	190,000		1,330,000
14	Sub Item	3.30	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas ? 6 o ? 8), incluye revoque, enduido y pintura.	3.00	m²	110,000		330,000
15	Sub Item	3.46	Demolición de mampostería de 0,30m	3.00	m²	50,000		150,000
16	Sub Item	3.52	Mampostería de elevación 0,30 ladrillos comunes	4.00	m²	165,000		660,000
17	Sub Item	3.55	Acarreo de escombro con retiro	3.00	m³	230,000		690,000
						SUB TOTAL	0	37,555,500
						TRANSPORTE	37,555,500	

SON GUARANÍES: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20213004987 - PRESUPUESTO N° 001542/2021 – CERTIFICACION N° 67/2021.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
10-03-2021		ARO. OSCAR BENITEZ

ELABORADO POR		COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Departamento de Servicios C.A.F.M.A.S		Lic. Roberto Fernández Director de Apoyo de Administración y Finanzas	AYALA PERDOMO INGENIERÍA RUC: 1514327-9 Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia Tel. 931.867 - Villa Elisa

29/03/2021

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	5	marzo	2021

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO **0108**

DUPLICADO

Páginas : 2 de 2

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 362,038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 24/2019
CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio de la Agencia Regional de San Lorenzo.**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**37,555,500**
	Item	4	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS**					
18	Sub Item	4.1	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	19.00	Unidad	250,000		4,750,000
19	Sub Item	4.6	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	10.00	Unidad	159,300		1,593,000
20	Sub Item	4.9	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	18.40	m²	244,500		4,498,800
	Item	5	**PINTURA**					
21	Sub Item	5.1	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	402.00	m²	35,000		14,070,000
22	Sub Item	5.3	Pintura Látex de cielorraso	668.00	m²	38,000		25,384,000
	Item	7	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS**					
23	Sub Item	7.1	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	5.00	Unidad	212,500		1,062,500
24	Sub Item	7.5	Cambio de freno de Piso	1.00	Unidad	956,000		956,000
25	Sub Item	7.11	Manijon de acrílico	1.00	Unidad	297,500		297,500
26	Sub Item	7.19	Zócalo superior	1.00	Unidad	265,500		265,500
27	Sub Item	7.20	Zócalo inferior	1.00	Unidad	292,000		292,000
28	Sub Item	7.32	Provisión y montaje de estructura de aluminio anodizado	28.80	Ml	212,500		6,120,000
						SUB TOTAL	0	96,844,800
						TOTAL	96,844,800	

SON GUARANÍES: NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20213004987 - PRESUPUESTO N° 001542/2021 – CERTIFICACION N° 67/2021.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
10-03-2021		PRO. OSCAR BENITEZ

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

ELABORADO POR		COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF
Víctor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios C.A.DAAF		Lic. ROBERTO CHAMUF Director Dirección de Apoyo y Administración y Finanzas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa