ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 12 de abril de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BKR 887__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
130							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
PLATO DE PRESIÓN Y DISCO DE EMBRAGUE				1,00	4.500.000	4.500.000
BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				1,00	765.000	765.000
COJINETE DE EMPUJE				1,00	780.000	780.000
CAMBIO ACEITE DE CAJA(4 LITROS)				1,00	67.000	67.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	350.000	350.000
MANO DE OBRA				17,00	130.000	2.210.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
RULEMAN DIFERENCIAL				1,00	194.000	194.000
ENGRANAJE 2DA.				1,00	1.406.000	1.406.000
ANILLO SINCRONIZADOR 2DA.				1,00	1.197.000	1.197.000
ANILLO SINCRONIZADOR				1,00	711.000	711.000
SINCRONIZADOR 1RA./2DA.				1,00	907.000	907.000
RULEMAN				1,00	262.000	262.000
					TOTAL	13.349.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172107 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar. JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Los precios mencionados se ajustan al mercado. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

Jefe de División
Servicios Generales
Emilio A. Maldonado C.
Jefe
División de Servicios Generales

ROQUE ALBERTO GONZÁLEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

130

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172107

Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		
R.U.C.:	80000856-1	FECHA:	12/04/2022

VEHICULO:	TUCSON	MARCA:	HYUNDAI	CHASSIS:	KMHJT81BACU474354
CHAPA:	BKR 887	COLOR:	GRIS		
KM:		Contrato Nº	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
20 – 1.1	Plato de Presión y disco de embrague	1	4,500,000	4,500,000
20 – 1.2	Bomba central de embrague	1	765,000	765,000
20 – 1.3	Cojinete de empuje	1	780,000	780,000
20 – 1.6	Cambio aceite de caja (4 litros)	1	67,000	67,000
20 – 1.7	Materiales auxiliares	1	350,000	350,000
20 – 1.8	Mano de Obra	17	130,000	2,210,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Ruleman diferencial	1	194,000	194,000
	Engranaje 2da	1	1,406,000	1,406,000
	Anillo Sincronizador 2da	1	1,197,000	1,197,000
	Anillo Sincronizador	1	711,000	711,000
	Sincronizador 1ra / 2da	1	907,000	907,000
	Ruleman	1	262,000	262,000
	TOTAL GS.			13,349,000

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

12 ABR 2022

TOTAL GENERAL	13,349,000

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.