TEKOATY HA MBA'ERREKOPY ARAPU'ÁRA RAPE APO

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Estrella Nº 505 esq. 14 de mayo - Tel. (021) 450-422
correo electronico: dgaf@stp.gov.py

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

VERSIÓN 02

ORDEN DE: (Marcar con una X)	X	SERVICIO		COMPRA	Nº	112/2023

FECHA: 4/5/2023

DUPLICADO

PROVEEDOR: MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
R.U.C.: 80055807-3
CONTRATO Nº: 15/2022
FORMA DE PAGO: (CRÉDITO)

ID O PAC Nº: 410169
NOMBRE DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
LUGAR DE ENTREGA: Los servicios deberán ser entregados y/o prestado dentro de los plazos establecidos en el Contrato.-
PLAZO DE ENTREGA: 3 (tres) dias habiles contados a partir de la recepcion se la Orden de Servicio, prorrogables hasta 5 (cinco) dias - -

ITEM Sub ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
							EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
8	FOTON TUNLAND AÑO 2.016 - CHAPA BYH 205								
115	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspencion Foton Tunland Año 2016								
3.1	REPUESTO AMORTIGUADOR DELANTERO	2	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	263.340			-
3.2	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	270.180			526.680
3.16	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA	2	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	129.960			270.180
3.17	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	187.245			259.920
3.52	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	2	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	130.815			187.245
119	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico Foton Tunland Año 2016								261.630
7.37	REPUESTO FOCO ALTA Y BAJA 60/55W	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	147.060			-
7.38	REPUESTO FOCO PLUG 5W	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	16.245			147.060
7.55	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	280.440			16.245
124	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo Foton Tunland Año 2016								280.440
12.1	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	369.360			
127	Servicio de Gomeria Foton Tunland Año 2016								369.360
15.3	ALINEACION Y BALANCEO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	389.880			-
						144.000			144.000
	SUB-TOTALES						0	0	2.462.760
	TOTALES								2.462.760

SON GUARANÍES: Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos sesenta -

LIQUIDACION DEL IVA 5%: - 10%: 223.887 Total IVA: 223.887

OBSERVACIONES: PRESUPUESTO Nº 305/23

ELABORADO POR: Natalia Arellano

CONTROLADO POR: Diana Núñez

ABG. ANA MARIA SANDOVAL
DIRECTORA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FIRMA ACLARACION / SELLO

CP. FÁTIMA GUIMARAES VENIALGO
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA ACLARACIÓN / SELLO

CONFIMACIÓN DE RECEPCIÓN:

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.
PROVEEDOR
FIRMA, ACLARACIÓN Y SELLO

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/05/2023
HORA DE RECEPCIÓN: 8 : 20

PLANILLA DE SERVICIOS
PRESUPUESTO N° 305/23

Propietario: SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION
Tipo: FOTON TUNLAND
Color: BLANCO
Fecha: 3/5/2023
Chapa: BYH 205
Kms: 112.195

TRABAJOS A REALIZAR

Cantidad	Descripción	Item	Precio Uni	Precio
2	REPUESTO AMORTIGUADOR DELANTERO	3.1	263.340	526.680
1	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	3.2	270.180	270.180
2	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA	3.16	129.960	259.920
1	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	3.17	187.245	187.245
2	REPUESTO TAQUEADOR DE SUSPENSION SUPERIOR	3.52	130.815	261.630
1	REPUESTO FOCO ALTA Y BAJA 60/55W	7.37	147.060	147.060
1	REPUESTO FOCO PLUG 5W	7.38	16.245	16.245
1	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	7.55	280.440	280.440
1	REPARAR TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR	12.1	369.360	369.360
1	ALINEACION Y BALANCEO	15.3	144.000	144.000
	TOTAL GENERAL			**2.462.760**

MECANICAR S.A

CYNTHIA BENÍTEZ
Mecanicar S.A.

Conforme Cliente

Lic. Natalia Arellano
Jefe Dpto. de Servicios Generales
STP

info@mecanicar.com.py
tel.: (595 21) 282 450 / 291 467
Cervantes 1205 c/ Arroyo Mburicao
www.mecanicar.com.py
Asunción · Parguay

Asunción, 03 de mayo de 2023

Señores
MECANICAR S.A.
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco del ***Contrato Nro. 15/2022 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS – ID Nro. 410.169,*** a fin de solicitar la reparación y elaboración del presupuesto del vehículo FOTON TUNLAND BYH 205, conforme reporte presentado por el chofer la IVESUR, según detalle:

- *Torreta amortiguador delantero desgastado ambos lados*
- *Bieleta estabilizadora desgastada.*

Al respecto, se solicita tanto la revisión de los detalles mencionados más arriba, así como también del correcto funcionamiento del vehículo en general y en base al mismo, la emisión del presupuesto según corresponda.

CYNTHIA BENÍTEZ
Mecanicar S.A.

Lic. Natalia Arellano
Departamento de SS.GG
Dirección Administrativa.

Secretaría TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Reporte de eventos o fallas del vehículo

Orden de Trabajo Nº 0000128

NOMBRE Y APELLIDO : Víctor Martínez. **FECHA:** 03/05/2023.

VEHICULO TIPO: Camioneta 4x4. **MARCA:** Toyota.

MODELO: Fortuner. **CHAPA Nº:** BYH 205

Informa que el Vehículo - Camioneta 4x4 - Toyota, cuenta con una Observación de "VESUR" que requiere su atención de forma Inmediata, para cambio de Discos, Cinta Amortiguadora delantera izquierda Averiada y Bieleta Estabilizadora Desgastados.

Adjunto Copia proporcionada x VESUR.

FIRMA DEL CONDUCTOR: [signature] RECIBIDO POR: [signature]

ACLARACIÓN: Víctor Martínez. FECHA DE RECEPCIÓN: 03/05/23

Lic. Natalia Arellano
Dpto. de Servicios Generales
STP

I.V.E.S.V.R.

Observaciones:

Torreta amortiguador delantero desgastado ambos lados
Bieleta estabilizadora desgastado