...VICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: Asunción 29 de Julio de 2021

...lo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

...hapa Nº BLA 279 Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISION TESORERIA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
229							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
JUEGO DE BUJES TRASEROS						
BRAZO DE SUSPENSION				1	1.600.000	1.600.000
BRAZO TRASERO				1	1.256.000	1.256.000
MATERIALES AUXILIARES				1	700.000	700.000
MANO DE OBRA				1	350.000	350.000
FOCOS DE FILAMENTOS				9	130.000	1.170.000
BUJES DE PARRILLA SUPERIOR				1	24.000	24.000
ALINEACION Y BALANCEO				1	600.000	600.000
AMORTIGUADORES TRASEROS				1	200.000	200.000
				1	1.056.000	1.056.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CAMBIO DE GUARDAPOLVO				2	51.000	102.000
CAMBIO DE TORRETA DE AMORTIGUADOR TRASERO				2	241.000	482.000
CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				2	203.000	406.000
					TOTAL	7.946.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0170668 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sirvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-		

Oscar R. Legaimón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA
Jefe de División
Servicios Generales
Jefe
División Servicios Generales

Automotur S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0170668

299

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 29/07/2021

VEHICULO: TUCSON **MARCA:** HYUNDAI **CHASSIS:** KMHJT81BACU413155
CHAPA: BLA 279 **COLOR:** GRIS
KM: 45,736 **Contrato Nº** 762 / 2020

Div. de Telecomunicaciones.

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
21 – 1.8	Juego de bujes traseros	1	1,600,000	1,600,000
21 – 1.6	Brazo de suspensión	1	1,256,000	1,256,000
21 – 1.7	Brazo trasero	1	700,000	700,000
21 – 1.9	Materiales auxiliares	1	350,000	350,000
21 – 1.10	Mano de Obra	9	130,000	1,170,000
16 – 1.2	Focos de filamentos	1	24,000	24,000
13 – 1.4	Bujes de parrilla superior	1	600,000	600,000
18 – 1.13	Alineación y balanceo	1	200,000	200,000
21 – 1.1	Amortiguadores traseros	1	1,056,000	1,056,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cambio de guardapolvo	2	51,000	102,000
	Cambio de Torreta de amortiguador Tras.	2	241,000	482,000
	Cambio de Amortiguador trasero	2	203,000	406,000
	TOTAL GS.			**7,946,000**

TOTAL GENERAL	**7,946,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

29 JUL 2021

Vº Bº CONTRATISTA
Automotur S.A.
Administración - Servicio
Carlos Diaz

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento