ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 19 de setiembre de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

Chapa N° BFF 274_ N° de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M N°	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
208							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR(8 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	98.000	98.000
MANO DE OBRA				1,00	130.000	130.000
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1,00	680.000	680.000
BENDIX DE ARRANQUE				1,00	320.000	320.000
AUTOMÁTICO DE ARRANQUE				1,00	470.000	470.000
MANO DE OBRA				7,00	130.000	910.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	162.000	162.000
					TOTAL	3.188.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172411 LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	Jefe de División Servicios Generales
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados Oscar R. Legumbrón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor S.A. ISUZU HYUNDAI	RUC.: 80001340-9 NOTA DE PRESUPUESTO "NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA" Nº 0172411

Nombre o Razón Social:	**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**		
R.U.C.:	80000856-1	**FECHA:**	19/09/2022

VEHICULO:	SANTA FE	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHSH81XCBU621534
CHAPA:	BFF 274	**COLOR:**	GRIS		
KM:	275,743	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor (8 litros)	1	288,000	288,000
6 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
6 – 1.23	Filtro de aire	1	98,000	98,000
6 – 1.36	Mano de Obra	1	130,000	130,000
1 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero	1	680,000	680,000
3 – 1.1	Bendix de arranque	1	320,000	320,000
3 – 1.2	Automatico de arranque	1	470,000	470,000
3 – 1.7	Mano de Obra	7	130,000	910,000
8 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
	TOTAL GS.			**3,188,000**

TOTAL GENERAL	**3,188,000**

19 SEP 2022

Vº Bº CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF