ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 3 de julio de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI H1-TQ **Tipo:** Furgón **Modelo:** 2012

Chapa Nº BHZ 327 Nº de orden: _____ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACIÓN

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
563							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CREMALLERA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				1,00	7.677.000	7.677.000
FLUIDO SUPER ATF				1,00	40.000	40.000
ALINEACIÓN Y BALANCEO				1,00	110.000	110.000
ACEITE DE TRANSMISIÓN				3,00	68.000	204.000
PRESUPUETO ADICIONAL						
RECTIFICIACIÓN DISCOS DE FRENO				1,00	150.000	150.000
LITROS DE ACEITE 85W 140				3,00	62.000	186.000
TRABAJOS DE TERCEROS				1,00	2.700.000	2.700.000
(ELIMINAR PERDIDA DE COMBUSTIBLE)						
TUBO DE ACEITE				2,00	194.000	388.000
					TOTAL	11.455.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Autorizado
DPTO. DE SERVICIOS
TEL. 954800

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamon Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS	ISUZU HYUNDAI GEELY	RUC.: 80001340-9 NOTA DE PRESUPUESTO "NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA" Nº 0172875

Nombre o Razón Social:	**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**				
R.U.C.:	80000856-1			**FECHA:**	03/07/2023

VEHICULO:	H1 – TQ	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMFWBX7HACU417856
CHAPA:	BHZ 327	**COLOR:**	BLANCO		
KM:	.	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
26 – 1.12	Cremallera direcci?n hidr?ulica.	1	7,677,000	7,677,000
26 – 1.13	Fluido S?per ATF.	1	40,000	40,000
26 – 1.14	Alineaci?n y balanceo.	1	110,000	110,000
28 – 1.20	Aceite de transmisi?n.	3	68,000	204,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Rectificación discos de freno	1	150,000	150,000
	Lts de Aceite 85W 140	3	62,000	186,000
	Trabajos de Terceros	1	2,700,000	2,700,000
	(Eliminar Perdida de combutible)			
	Tubo de Aceite	2	194,000	388,000
	TOTAL GS.			**11,455,000**

TOTAL GENERAL	**11,455,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....
Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF
03 JUL 2023