ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 6 de junio de 2025

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

R/M Nº **1210** Chapa Nº _BFG 375_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				8	48.000	384.000
FILTRO DE ACEITE				1	136.000	136.000
FILTRO DE AIRE				1	109.000	109.000
JUEGO DE JUNTAS				1	975.000	975.000
JUNTA DE MULTIPLE DE ADMISIÓN				1	86.000	86.000
JUNTA TAPA BALANCIN				1	168.000	168.000
RETEN GUÍA DE VALVULAS				16	17.000	272.000
RESORTES DE VALVULAS				14	22.000	308.000
VALVULAS DE ADMISIÓN				8	70.000	560.000
VALVULAS DE ESCAPE				8	143.000	1.144.000
SOPORTES DE MOTOR				1	1.143.000	1.143.000
TRABAJOS DE TERCEROS(RECTIFICACIONES)				1	1.500.000	1.500.000
MATERIALES AUXILIARES				1	120.000	120.000
MANO DE OBRA				43	110.000	4.730.000
TERMOSTATO				1	175.000	175.000
MANGUERA RADIADOR				1	141.000	141.000
AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO				3	110.000	330.000
FOCOS DE UN FILAMENTO				1	15.000	15.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
JUNTA TAPA MOTOR				1	535.000	535.000
TUBO DE ACEITE				1	460.000	460.000
TUBO ALIMENTADOR ACEITE				1	429.000	429.000
TAPON DRENAJE ACEITE				1	31.000	31.000
					TOTAL	13.751.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Ary Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan al contrato.		

Oscar R. Legüizamón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Carlos L. López Gómez
Jefe de División
División Transporte
Gerencia Departamental de Administración

1210

Automotor

ISUZU · HYUNDAI · GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175742

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* — *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHSH81XCBU621545	*CHAPA:*	BFG 375	*KM:*	447,118
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	SANTA FE 2020	*CONTRATO Nº:*	12 / 2023	*FECHA:*	06/06/2025

Tesoreria

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor.	8	48,000	384,000
6 – 1.22	Filtro de aceite.	1	136,000	136,000
6 – 1.23	Filtro de aire.	1	109,000	109,000
6 – 1.3	Juego de juntas.	1	975,000	975,000
6 – 1.11	Junta de múltiple de admisión.	1	86,000	86,000
6 – 1.13	Junta tapa balancín.	1	168,000	168,000
6 – 1.18	Reten guía de valvulas.	16	17,000	272,000
6 – 1.16	Resortes de valvulas.	14	22,000	308,000
6 – 1.6	Valvulas de admisión.	8	70,000	560,000
6 – 1.7	Valvulas de escape.	8	143,000	1,144,000
6 – 1.29	Soportes de motor.	1	1,143,000	1,143,000
6 – 1.34	Trabajos de terceros (rectificaciones)	1	1,500,000	1,500,000
6 – 1.35	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
6 – 1.36	Mano de Obra	43	110,000	4,730,000
8 – 1.4	Termostato.	1	175,000	175,000
8 – 1.6	Manguera de radiador.	1	141,000	141,000
8 – 1.13	Agua refrigerante con aditivo.	3	110,000	330,000
5 – 1.3	Focos de un filamento.	1	15,000	15,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Junta Tapa Motor	1	535,000	535,000
	Tubo de Aceite	1	460,000	460,000
	Tubo Alimentador Aceite	1	429,000	429,000
	Tapon drenaje aceite	1	31,000	31,000
	TOTAL GS.			**13,751,000**

TOTAL GENERAL	**13,751,000**

Obs

** Los repuestos y/o mano de obra contemplados como **Presupuesto Adicional** no se encuentran incluidos en la planilla de precios*

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF