SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 03/06/2024 Boas Nº 240024388

Taller: Toyo norte

FT3

O.T.N°435

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa N°: AACB 615 Orden N°: 322 Kilometraje: 99954 al servicio de: Coordinación Nº 10 según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Rulemen de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	cambio de aceite motor
	cambio de filtro de aire.
	cambio de filtro de combustible.
	cambio de filtro de aceite

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Observaciones:

Plazo de entrega: 3 Mes Dias

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Firma y Aclaración — Sr. Guillermo Bordón, Jefe de Dpto. Transporte y Taller — Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Firma y Aclaración — Sr. Alcides Doncel, Fiscalizador del Parque Automotor — Sello

Recibido por (Taller Externo): Aroldo Martel — Firma y Aclaración