# ORDEN DE SERVICIO N° 1

**Señores: SERVICIO TECNICO J.C – RUC. 1976058-2** | **Fecha de Emisión:** 23/02/2021

**ID N° 387.716** | **Tipo de Procedimiento: LCO N° 09/2020**

**Descripción del llamado: "Servicio de Mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aires de La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines"**

Sírvase Proveer los siguientes servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con la condiciones de esta Orden de Servicio y de conformidad al Contrato N° 01/2021

**Lugar de Entrega: Edificio Humaitá – Caja Bancaria** | Plazo de Entrega: 24/02/2021

| Ítem | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires - Planta Baja - Edificio Humaitá** | | | | |
| 1- | Marca Windman, tipo Split 60.000 BTU | un | 1 | 988.000.- | P.B |
| 2- | Marca Windman, tipo Split 60.000 BTU | un | 1 | 1.018.000.- | P.B |
| 3- | Marca Windman, tipo Split 60.000 BTU | un | 1 | 998.000.- | P.B |
| 4- | Marca Windman, tipo Split 36.000 BTU | un | 1 | 877.000.- | P.B |
| 5- | Marca Windman, tipo Split 36.000 BTU | un | 1 | 870.000.- | P.B |
| 6- | Marca Windman, tipo Split 36.000 BTU | un | 1 | 884.000.- | P.B |
| 7- | Marca Chunlan, tipo Split 48.000 BTU | un | 1 | 750.000.- | P.B |
| 8- | Marca Chunlan, tipo Split 24.000 BTU | un | 1 | 1.160.000.- | P.B. |
| | | | **TOTAL** | **7.545.000.-** | |

**OBSERVACION:** El detalle se encuentra referenciado en el Presupuesto de fecha 22 de febrero de 2021.

Carlos A. Enriquez B.
Gerencia Administrativa
Caja Bancaria

Recibido: 23/02/21

DARIO GALEANO
Administrativo
Servicio Técnico J.C

SERVICIO TECNICO J.C de N. JAVIER CABALLERO P.