FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 056

Año: 2020
Pág.: 1 de 1
Emisión: 28/07/2020

Proveedor: AUTOMOTOR S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
19			REPARACION DE FRENOS - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013			
19.1	1	Unidad	Juego de pastillas delantera	Gs.	550.000	550.000
19.12	1	Unidad	Rectificacion de 2 discos de fr	Gs.	300.000	300.000
19.13	1	Unidad	Cementado de 4 zapatas	Gs.	250.000	250.000
19.24	2	Unidad	Perno de mordaza	Gs.	191.000	382.000
19.40	1	Unidad	Mno de obra	Gs.	300.000	300.000
20			REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013			
20.4	2	Unidad	Bujes de Parrilla superior	Gs.	135.000	270.000
20.5	2	Unidad	Bujes de Parrilla superior inferior delantera	Gs.	125.000	250.000
20.37	1	Unidad	Mano de obra	Gs.	300.000	300.000
23			REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013			
23.2	2	Unidad	Foco de filamentos	Gs.	25.000	50.000
23.27	1	Unidad	Bocina	Gs.	227.000	227.000
23.35	1	Unidad	Bujias incandesentes	Gs.	415.000	415.000
23.40	1	Unidad	Mano de obra	Gs.	300.000	300.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.594.000**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO N° 12/2019 - LCO Nº 07/2018 - ID Nº 345675 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS DE LA FIUNA"

Plazo de Entrega: ***24 (veinticuatro) horas posteriores a la recepción de la Orden de Servicio***
08 (ocho) dias habiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio

Responsable de la U.O.C.:	Dirección Financiera:
Ing. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Prala Valdovinos Asesora Dirección Financiera - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	MEMORANDUM TN 087/2020	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-5-244-30-1-11	Producto: Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
AUTOMOTOR S.A			
CONTRATO NRO: 12/2019 - LCO Nº 07/2018			
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS DE LA FIUNA			
C.C.: CO-28001-19-168963			
DISPONIBLE 2020	145.063.000		
ORDEN DE SERVICIO Nº	**FECHA**	**PEDIDO**	**MONTO**
005	23/01/2020	MEMORANDUM TN 011/2020	435.000
024	21/02/2020	MEMORANDUM TN 028/2020	971.000
045	12/05/2020	MEMORANDUM TN 063/2020	6.160.000
046	20/05/2020	MEMORANDUM TN 062/2020	1.921.000
056	28/07/2020	MEMORANDUM TN 087/2020	3.594.000
TOTALES			13.081.000
SALDO DISPONIBLE			131.982.000

Hermes Acosta
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

MEMORANDUM TNº 087/2020

A :**Ing. Lilian Sosa**, Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

De : **Abg. Alfredo Vera Falcón**, Dpto. de Transporte

Ref. : **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN – HYUNDAI TUCSON - JUNIO**

Fecha : **17/07/2020**

Por el presente, solicito mantenimiento y reparación de la Camioneta **HYUNDAI TUCSON**, **CHAPA Nº BKR 233** según presupuesto presentado por la empresa Automotor S.A. Correspondiente al mes de Junio, adjudicada para el efecto, cuya copia adjunto.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 434 Fecha: 17/07/20.
Hora: 13:25
Remitente: Transporte
Recibido por:

Abg. Alfredo Vera Falcón
Jefe del Dpto. de Transporte

A DFyA p/su atención e informe

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 1353.
Fecha : 27-07-20
Hora : 08:36
Sección : DM.
Recibido por : Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería

A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0160074

Nombre o Razón Social: FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.

R.U.C.: 80022761-1 **FECHA:** 19/06/2020

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BBDU531514
CHAPA:	BKR 233	**COLOR:**	BEIGE		
KM:	126.094	**OT Nº:**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
19.1	Juego de pastillas delant.	1	550,000	550,000
19.24	Perno de mordaza	2	191,000	382,000
23.2	Focos de filamentos	2	25,000	50,000
23.35	Bujias incandecentes	1	415,000	415,000
19.12	Rectificacion de 2 discos de fr	1	300,000	300,000
19.13	Cementado de 4 zapatas	1	250,000	250,000
19.40	Mano de obra	1	300,000	300,000
20.4	Bujes de parrilla superior	2	135,000	270,000
20.5	Bujes de parrilla inferior del.	2	125,000	250,000
20.37	Mano de obra	1	300,000	300,000
23.27	bocina	1	227,000	227,000
23.40	Mano de obra	1	300,000	300,000
			TOTAL GS.	3,594,000

TOTAL GENERAL	**3,594,000**

Abg. Alfredo Vera Falcón
Jefe de Departamento
Facultad de Ingeniería

Vº. Bº CONTRATISTA

17.9	Cardan completo	Unidad	EVENTO	1	8.330.000	8.330.000
17.10	Crucetas cardan	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
17.11	Centralizador del cardan	Unidad	EVENTO	1	820.000	820.000
17.12	Cabo de cambio	Unidad	EVENTO	1	544.000	544.000
17.13	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
17.14	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
18	REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
18.1	Bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.625.000	1.625.000
18.2	Bomba de alta presion	Unidad	EVENTO	1	9.631.000	9.631.000
18.3	Inyectores	Unidad	EVENTO	1	20.880.000	20.880.000
18.4	Regulador de presion de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.437.000	2.437.000
18.5	Sensor posicion de Ciguenal	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
18.6	Sensor posicion de arbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
18.7	Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1	1.132.000	1.132.000
18.8	Jgo de Canos Sist. de Admision Turbo/ Inter	Unidad	EVENTO	1	3.488.000	3.488.000
18.9	Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	3.978.000	3.978.000
18.10	Sensor de presionCommon Rail	Unidad	EVENTO	1	2.894.000	2.894.000
18.11	Valvula control de aire	Unidad	EVENTO	1	2.069.000	2.069.000
18.12	Conjunto pedal acelerador	Unidad	EVENTO	1	608.000	608.000
18.13	Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
18.14	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	199.000	199.000
18.15	Valvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
18.16	Intercooler	Unidad	EVENTO	1	1.860.000	1.860.000
18.17	Valvula EGR	Unidad	EVENTO	1	1.980.000	1.980.000
18.18	Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	9.200.000	9.200.000
18.19	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
18.20	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
19	REPARACION DE FRENOS - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013					
19.1	Juego de pastillas delant.	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
19.2	Discos de Frenos delant.	Unidad	EVENTO	1	813.000	813.000
19.3	Juego de rep. De mordasa	Unidad	EVENTO	1	815.000	815.000
19.4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	1.230.000	1.230.000
19.5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
19.6	Tambores de F.	Unidad	EVENTO	1	710.000	710.000
19.7	Cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	1	415.000	415.000
19.8	Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.345.000	1.345.000
19.9	Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000
19.10	Canos flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	1	316.000	316.000
19.11	Seguros de zapata	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
19.12	Rectificacion de 2 discos de fr	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
19.13	Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
19.14	Rectificacion de 2 tambores de fr tras	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
19.15	Resortes de zapata	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000

Marina Frutos Bogarín
Directora

19.16	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
19.17	Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
19.18	Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
19.19	Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
19.20	Perno de zapata	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
19.21	Piston de mordaza	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
19.22	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1	1.315.000	1.315.000
19.23	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	1.315.000	1.315.000
19.24	Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	191.000	191.000
19.25	Tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000
19.26	Goma pedal TM	Unidad	EVENTO	1	37.000	37.000
19.27	Bublo de freno	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
19.28	Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	677.000	677.000
19.29	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.230.000	1.230.000
19.30	Sensor de desaceleracion	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
19.31	Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
19.32	Bomba de vacio	Unidad	EVENTO	1	3.120.000	3.120.000
19.33	Servo Freno	Unidad	EVENTO	1	3.120.000	3.120.000
19.34	Valvula de freno	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
19.35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000
19.36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000
19.37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	EVENTO	1	816.000	816.000
19.38	Modulohidraulico de ABS	Unidad	EVENTO	1	816.000	816.000
19.39	Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
19.40	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
20	REPARACION DE SUSPENSIÓN DELANTERA - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013					
20.1	Amortiguadores	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000
20.2	Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
20.3	Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
20.4	Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
20.5	Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
20.6	Parrilla de suspension inferior	Unidad	EVENTO	1	1.365.000	1.365.000
20.7	Parrilla de suspension superior	Unidad	EVENTO	1	1.215.000	1.215.000
20.8	Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
20.9	Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	292.000	292.000
20.10	Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	292.000	292.000
20.11	Barra estabilizadora del.	Unidad	EVENTO	1	1.978.000	1.978.000
20.12	Barra de torsion RH	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
20.13	Barra de torsion LH	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
20.14	Brazo barra de torsion LH	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
20.15	Brazo barra de torsion RH	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
20.16	Asientos barra torsion superior	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
20.17	Asientos barra torsion inferior	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000

Prof. Dr. Ing. Karina Frutos Bogarín
Directora
Fac. Ingeniería

20.18	Bulon de torsion	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
20.19	Punta eje RH	Unidad	EVENTO	1	1.421.000	1.421.000
20.20	Punta eje LH	Unidad	EVENTO	1	1.421.000	1.421.000
20.21	Rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	1	179.000	179.000
20.22	Reten de aceite punta eje	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000
20.23	Maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	1	830.000	830.000
20.24	Rotor sensor	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
20.25	Ruleman de maza delantera int	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000
20.26	Ruleman de maza delantera ext	Unidad	EVENTO	1	512.000	512.000
20.27	Reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
20.28	Tuerca de maza	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000
20.29	Arandela de maza	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
20.30	Tapa de maza	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
20.31	Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
20.32	Perno Parrilla	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
20.33	Taqueador de suspensi?n LH	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
20.34	Taqueador de suspensi?n RH	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
20.35	Tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	1	291.000	291.000
20.36	Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
20.37	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
21	REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013					
21.1	Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	679.000	679.000
21.2	Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	678.000	678.000
21.3	Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	918.000	918.000
21.4	Jgo. De carbones	Unidad	EVENTO	1	236.000	236.000
21.5	Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	2.406.000	2.406.000
21.6	Trabajos de terceros	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
21.7	Automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	479.000	479.000
21.8	Ruleman	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
21.9	Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	197.000	197.000
21.10	Ruleman	Unidad	EVENTO	1	316.000	316.000
21.11	Ruleman	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
21.12	Porta carbon	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
21.13	Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	978.000	978.000
21.14	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
21.15	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
22	REPARACION DE ALTERNADOR - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013					
22.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	Unidad	EVENTO	1	947.000	947.000
22.2	Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	1.378.000	1.378.000
22.3	Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	1.015.000	1.015.000
22.4	Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	415.000	415.000
22.5	Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	415.000	415.000
22.6	Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000

Prof. Dr. Ing. Rubén López Santacruz
Facultad de Ingeniería
Teléf. Fax: (021) 585-5814 Casilla de Correo N° 1765

Karina Frutos Bogarín
Directora
Automotor

22.7	Carcasa Trasera de Alternado	Unidad	EVENTO	1	578.000	578.000
22.8	Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	498.000	498.000
22.9	Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	2.355.000	2.355.000
22.10	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
22.11	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
23	REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013					
23.1	Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000
23.2	Focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
23.3	Focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
23.4	focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000
23.5	Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
23.6	Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	1.715.000	1.715.000
23.7	Faro traser	Unidad	EVENTO	1	4.015.000	4.015.000
23.8	Faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
23.9	Faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	379.000	379.000
23.10	Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	316.000	316.000
23.11	Bulbo de marcha atr?s	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
23.12	Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000
23.13	Faro auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
23.14	Tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	5.123.000	5.123.000
23.15	Comando central de lev vid LH	Unidad	EVENTO	1	644.000	644.000
23.16	Comando central de lev vid RH	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
23.17	Interruptor de lev vid tra LH	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000
23.18	Interruptor de lev vid tra RH	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000
23.19	Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
23.20	Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
23.21	Interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	1	247.000	247.000
23.22	Interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
23.23	Relay	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
23.24	Encendedor	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
23.25	Alarma cinturon	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000
23.26	Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	11.135.000	11.135.000
23.27	Bocina	Unidad	EVENTO	1	227.000	227.000
23.28	Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
23.29	Control apertura	Unidad	EVENTO	1	725.000	725.000
23.30	Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	1.235.000	1.235.000
23.31	Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	11.135.000	11.135.000
23.32	Sensor de baja incandesente	Unidad	EVENTO	1	891.000	891.000
23.33	Sensor de posicion de leva	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000
23.34	Bateria 90amp	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
23.35	Bujiasincandecentes	Unidad	EVENTO	1	415.000	415.000
23.36	Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.677.000	1.677.000
23.37	Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000

Prof. Dr. Ing. Iván López Santacruz
Decano
Facultad de Ingeniería - UNA

Arq. Nina Frutos Bogarin
Directora
Asesoría Jurídica

23.38	Antena centro techo	Unidad	EVENTO	1	515.000	515.000
23.39	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
23.40	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
24	REPARACION DE MOTOR - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013					
24.1	Pistones	Unidad	EVENTO	1	2.320.000	2.320.000
24.2	Jgo. De Aros	Unidad	EVENTO	1	1.345.000	1.345.000
24.3	Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	1.270.000	1.270.000
24.4	Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000
24.5	Caquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
24.6	Valvulas de Admision	Unidad	EVENTO	1	69.000	69.000
24.7	Valvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	137.000	137.000
24.8	Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
24.9	Arbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	1.989.000	1.989.000
24.10	Ciguenal	Unidad	EVENTO	1	7.890.000	7.890.000
24.11	Bielas	Unidad	EVENTO	1	647.000	647.000
24.12	Turbo	Unidad	EVENTO	1	10.307.000	10.307.000
24.13	Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	14.890.000	14.890.000
24.14	Árbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	2.019.000	2.019.000
24.15	Junta de múltiple de adm.	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
24.16	Junta de múltiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	157.000	157.000
25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - MINI BUS HYUNDAI COUNTY 2014					
25.1	Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000
25.2	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
25.3	Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000
25.4	Limpieza de Radiador	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
25.5	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
25.6	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
25.7	Limpieza y calibracion de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
25.8	Cambio de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	39.000	39.000
25.9	Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000
25.10	Juego de Camisa	Unidad	EVENTO	1	422.000	422.000
25.11	Juego de Viela	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
25.12	Casquillo de Bancada	Unidad	EVENTO	1	389.000	389.000
25.13	Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
25.14	Buje de Biela	Unidad	EVENTO	1	94.000	94.000
25.15	Juego de Aros	Unidad	EVENTO	1	1.380.000	1.380.000
25.16	Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	987.000	987.000
25.17	Juego de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000
25.18	Juego de Reten de Valvula	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
25.19	Guia de valvulas	Unidad	EVENTO	1	39.000	39.000
25.20	Cepillada de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
25.21	Rectificacion de asiento de valvula	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
25.22	Reparación y calibracion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000

Directora

Universidad Nacional de Asuncion
INVENTARIO DE BIENES EN USO (Tarjeta Individual)

Pagina: 1
Fecha: 03/04/2019
Hora: 14:08

Unidad : Facultad de Ingenieria
Rótulo : 028-04-01-4352
Detalle : C0245 Camionetas
Cuenta : 261030102 CAMIONETAS
Valor Origen: 140.000.000
Responsable : Alfredo Vera
Area Trabajo: UNIDAD DE TRANSPORTE

Descripción: Camioneta Cerrada 4 Puertas Motor 2000 cc. Naftero de 4 Cilindros en Linea, Potencia 166 ps/ 6200 rpm, Cubiertas 225/60R-17, Suspension: Delan. MacPherson, Tras. Multi-Link, Freno ABS, Caja Automatica 6 Velocidades y 1 de Retroceso. Marca:

Depreciación Acumulada	Revaluo Acumulado	Valor Neto Contable	Porcentaje Depreciación	Salvamento	Depreciación Anual
152.539.986	29.488.872	16.948.886	20,00	16.948.887	30.507.997

Fecha	Area	Nro. Documento	Concepto
25/01/2013	05.04	43	Recepcion - Compra
03/07/2015	05.04	511	Responsable actual: Alfredo Vera
06/03/2018	05.04	275	Responsable actual: Carlos Peralta - 103
19/06/2018	05.04	567	Responsable actual: Alfredo Vera

40% → 56.000.000

C.C.: CO-28001-19-168963

Fecha de emisión: 12-03-2019

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: AUTOMOTOR SA

Domicilio Legal: AVDA. GRAL. ARTIGAS 1921

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: JOSE DANIEL BOGARIN - RUBEN DARIO BOGARIN CANALE - CARLA BOGARIN DE FRUTOS - SEBASTIAN NELLO MAFFEI

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80001340-9 Tel. / Fax: 293-311716 Correo Electrónico: carlos.legal@automotor.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales

Entidad: Universidad Nacional de Asunción

idad Compradora: Facultad de Ingeniería

Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas

Descripción del Bien, Obra o Servicio: MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS DE LA FIUNA

Número de PAC: 345675

Tipo de Contrato: Contrato Número: 12 Fecha: 20/02/2019

Monto Total Contratado: 180.000.000 En Letras: CIENTO OCHENTA MILLONES

Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2019	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	180.000.000
2018	28	1	2	2	3	0	240	30	1	8	0
2019	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	0
										TOTAL:	180.000.000