essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 16/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | FECHA: 12/02/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 56-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N°38-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL MONOBLOCK 30 HP.

UBICACIÓN: ESTACION DE BOMBEO-VILLA HAYES-EQUIPO N°1.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
518	Mano de Obra para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	82.895	**82.895**
519	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	101.670	**101.670**
524	Mano de Obra para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	87.906	**87.906**
525	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	119.433	**119.433**
530	Mano de Obra para la Confeccion y Mecanizacion segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	1.358.856	**1.358.856**
531	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del impulsor segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	1.707.363	**1.707.363**
534	Mano de Obra para la Reparacion de la carcaza en H° F°. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	80.506	**80.506**
535	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion de la carcaza en H° F°. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	92.130	**92.130**
536	Mano de Obra de Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	80.506	**80.506**
537	Provisión de materiales metalmecánicos de Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	92.130	**92.130**
538	Mano de Obra de Rellenado del asiento de rulemanes -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	86.713	**86.713**
539	Provisión de materiales metalmecánicos para el Rellenado del asiento de rulemanes -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	132.275	**132.275**
546	Mano de Obra de montaje de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	168.207	**168.207**
547	Provision de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	278.886	**278.886**
548	Mano de Obra de montaje de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	273.226	**273.226**
549	Provision de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	453.190	**453.190**
551	Mano de Obra de Balanceo dinamico del conjunto eje-impulsores. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	250.457	**250.457**
562	Mano de Obra de montaje de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	269.550	**269.550**
563	Provision de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	373.827	**373.827**
572	Provisión de materiales metalmecánicos para el Armado y limpieza del motor -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	41.246	**41.246**
573	Mano de Obra de Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas, incluyendo cable de salida y Mano de Obra de Barnizado. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	1.137.412	**1.137.412**
574	Provisión de materiales eléctricos para el Bobinado del estator, de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas, incluyendo cable de salida y materiales de Barnizado. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	1.524.823	**1.524.823**
587	Mano de Obra de montaje de ventilador -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	73.091	**73.091**
588	Provision de ventilador -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	111.318	**111.318**

Karen Melgarejo
Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Sr. William Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa

Econ. PASCUAL A. CARDANO R.
Coordinador General
GERENCIA ADMINISTRATIVA

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 16/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | FECHA: 12/02/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 56-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N°38-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL MONOBLOCK 30 HP.

UBICACIÓN: ESTACION DE BOMBEO-VILLA HAYES-EQUIPO N°1.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
589	Mano de Obra de Armado y megado del motor. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	60.729	60.729
590	Provisión de materiales metalmecánicos para el Armado y megado del motor. - Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	65.837	65.837
591	Mano de obra para revestimiento en pintura del equipo -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	10.895	10.895
SON GUARANIES: NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETENTA Y SIETE.-					9.115.077

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.460.569.633
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	98.144.020
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	107.259.097
SALDO	1.353.310.536
PORCENTAJE DE EJECUCION	7,3%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Sr. William Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
essap sa

Econ. PASCUAL A. GALEANO R.
Coordinador General
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa