ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 5 de noviembre de 2021

Vehiculo Marca: FORD Tipo: FURGON Modelo: 2016

Chapa Nº BYP 018 Nº de orden: _____ Dependencia: DIVISION DE TESORERIA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
319							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
PRESUPUESTO ADICIONAL						
VALVULA REGULADORA DE COMB.				1,00	2.415.000	2.415.000
AJUSTAR MASA DELANTERA Y ENGRASE PUNTA E				1,00	310.500	310.500
ELIMINAR PERDIDA DE AIRE DE FRENO P/CAÑERIA				1,00	496.800	496.800
CAMBIAR VALVULA REGULADORA PRESION COMB				1,00	496.800	496.800
INSUMOS DEL TALLER				1,00	27.600	27.600
IVA				1,00	374.670	374.670
					TOTAL	4.121.370

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 159629 DE LA FIRMA TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta a la verdad	Oscar R. Legüisamón Ovelar	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ	
JULIO C. ORREGO A.	Asistente Sección Talleres	Encargado	
Func. Resp. Serv. Mecánico	Banco Nacional de Fomento	Sección Talleres y Mantenimiento	
Sección Talleres			

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

Tape Ruvicha

VENTA DE VEHICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS Y AFINES

CENTRAL ASUNCION
Avda. Madame Lynch Nº 1516 y José Pappalardo
Tel: 595-21-671900 – Fax: 595-21-671889

SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE
Ruta Internacional km 5,5
Tel: 595-61-578804 – Fax:

SUCURSAL ENCARNACION
Avda. Gral. Bernardino Caballero Nº 897
Tel: 595-71-202936 – Fax: 595-71-200468

SUCURSAL KATUETE
Cruce Carolina – Supercarretera y Ruta 10
Tel: 595-471-224140 – 234148

RUC: 80014552-6

NOTA DE PRESUPUESTO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENT

Nº 159629

219

Nro.OT: 71 234232

Fecha de Impresiòn: 20/12/21

Asunción, 5 de Noviembre de 2021

CLIENTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

UNIDAD: CAMION FORD CARGO 915E 3.9L DSL 2 PORTAS

DIRECC.: INDEPENDENCIA NACIONAL Y 25 DE MAYO

TELEF.: 419-1578 **R.U.C.:** 80000856-1

	Cód.Prd.	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Total
(A)		VALVULA REGULADORA DE COMB.	1,00	2.415.000,00	2.415.000,00
	5D15	AJUSTAR MASA DELANTERA Y ENGRASE PUNTA E	1,00	310.500,00	310.500,00
	5F161	ELIMINAR PERDIDA DE AIRE FRENO P/CAÑERIA	1,00	496.800,00	496.800,00
	5X63	CAMBIAR VALVULA REGULADORA PRESION COMB	1,00	496.800,00	496.800,00
		Insumos del Taller	1,00	27.600,00	27.600,00

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Inspección Talleres y Mantenimiento
05 NOV 2021

OBS.:
(A) Los items indicados estan disponibles, tiempo de entrega 1 dia.
(B) Los items indicados estan en transito, tiempo de entrega 2 - 3 dias.
(C) Los items indicados estan en transito, tiempo de entrega 4 - 10 dias
(D) Los items indicados estan en transito, tiempo de entrega 11 - 15 dias.
(E) Los items indicados estan en transito, tiempo de entrega 16 - 30 dias.

Validez de la Oferta 15 dias.

Nro. Serie VIN: 9BFVCE1N4GBB93104
Chapa.....: BYP018
Km.....: 7.813

Son: SON GUARANIES CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA

		3.746.700,00
Descto.:	0,00 %	0,00
		3.746.700,00
		374.670,00
		4.121.370,00