FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	41-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6	FECHA DE EMISION:	07/06/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	108

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.584, ubicado en la Ayudantia del GTA.				
1	Unidad	Carga de gas	158.000			158.000
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio de serpentin	148.000			148.000
1	Unidad	Mano de Obra	29.625			29.625
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 11.794, ubicado en la Oficina del Jefe del Escuadron SETAM.				
1	Unidad	Carga de gas	158.000			158.000
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio de serpentin	148.000			148.000
1	Unidad	Mano de Obra	29.625			29.625
1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 6046 , ubicado en la Sala de Tecnicos del GTA.				
1	Unidad	Cambio de serpentin	148.000			148.000
1	Unidad	Mano de Obra	29.625			29.625
1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio y provision de placa electronica con control	148.125			148.125
1	Unidad	Mano de Obra	49.375			49.375
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9763 , ubicado en la oficina del Cmdte Escuadron Material del GTA.				
1	Unidad	Carga de gas	158.000			158.000
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio de serpentin	148.000			148.000
1	Unidad	Mano de Obra	29.625			29.625
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.305, ubicado en la Sala de Pilotos del GTA				
1	Unidad	Carga de gas	158.000			158.000
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.671, ubicado en el Departamento Administrativo SETAM, Planta Alta				
1	Unidad	Carga de gas	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio de serpentin	148.125			148.125
1	Unidad	Mano de Obra	29.625			29.625
1	Unidad	Limpieza de serpentin	79.000			79.000
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja				-
1	Unidad	Cambio de serpentin	148.125			148.125
1	Unidad	Mano de Obra	29.625			29.625
1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Reparacion de Condensador	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.672 , ubicado en la Sala de Espera de la Comandancia del GTA.				
1	Unidad	Cambio de serpentin	148.125			148.125
1	Unidad	Mano de Obra	29.625			29.625
1	Unidad	Reparacion de Condensador	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
		TOTAL A PAGAR:				3.643.375

SON GUARANIES: **TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** ----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº: 30/2023	**PEDIDO INTERNO Nº:** 54

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO EMMANUEL VERA GAMEANO SGTO. 1RO. - JEFE DAF/SETAM	GRISELDA AYALA ENCARGADA DE PRESUPUESTO	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO CORONEL DCFM - CMDTE GTA
ALEJANDRO BARTE SUB TEC. - JEFE REND. CTAS		VICENTE CORONEL LGO. MAY. - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30(TREINTA)

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO:

OBJETO DE GASTO: 341

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR:

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	08.06.2023
HORA:	17:00 hs.

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC. 753.733-6
Propietario