SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 04.03.2025 SGAS Nº 250009283

Taller: TOYO NORTE - CONCEPCION

FT3

O.T.N°562

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: TOYOTA HILUX Chapa N°: AACB 615 Orden N°: 322 Kilometraje: 114.800 al servicio de: Coordinacion Nº 10. según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de aceite motor
1	filtro de. Aceite

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Observaciones:

Plazo de entrega: 2 días hábiles.

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres:
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller
Firma y Aclaración

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento:
Firma y Aclaración
Sello

Recibido por (Taller Externo):
Mathyas De Los Ríos
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.
Firma y Aclaración
Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor
Sello