**

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

N° 4050
05/10/2018

SEÑORES: BRITAM S.A.

CONTRATO Nº: 75/18 PAC Nº: 08/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION

MARCA: N/A MODELO: N/A SERIE/MOTOR NºN/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº: N/A OTROS: MES: OCTUBRE

*Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1.5	LIMPIEZA Y AJUSTE A LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO DEL COMPRES Y DEL CIRCUITO REFRIGERANTE DEL CHILLER ---.	8	250.000		2.000.000
1.6	VERIF. DE CONSUMO ELECTRICO,REGISTRO DE HORAS DE USO Y DEL CIRCUITO REFRIGERANTE DEL CHILLER ---.	8	287.000		2.296.000
1.8	VERIF. Y REGISTRO DE TEMPERATURA DE AGUA,ENTRADA Y SALID DEL EVAPORADOR DEL CHILLER ---.	4	106.250		425.000
1.9	VERIF. DE LA AISLACION TERMICA DEL EVAPORADOR DEL CHILLER	4	95.850		383.400
1.16	LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE,CONTROL DE MEDICION DEL MOTOR VENTILADOR Y LIMPIEZA DE BANDEJA	26	34.000		884.000
1.18	LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE,SERPENTINAS,VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LLAVE SELECTORA Y LIMPIEZA DE	243	34.000		8.262.000
1.19	REVISION DE SISTEMA DE DRENAJE DE UN FAN COILS ---.	243	5.000		1.215.000
1.20	VERIF. Y LIMPIEZA DE REJILLA DE DISTRIBUCION DE UN FAN COILS ---.	243	8.500		2.065.500
1.21	VERIFICACION DE LLAVE DE PASO DE UN FAN COILS	243	8.500		2.065.500
SUBTOTALES				0	19.596.400
TOTALES				0	19.596.400

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

OBSERVACIONES: UBIC. DE TRABAJOS A REALIZAR: SS2, SS1, PB, 2°, 3°, 4° Y 5° PISO. EN PROCESO DE ACTIVACION LAS HOJAS DE MOV. DE BIENES CORRESPONDIENTE A ESTA O.S.

Firmas autorizantes: DIEGO SCHAERER Asistente D.I.F. — Arq. Berina Pastore Jefe Dpto. Técnico Administrativo D.I.F. — Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Pedro Rivas Jefe de Mantenimiento BRITAM S.A. Fecha: 9-10-2018

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

**

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° 4050
05/10/2018

SEÑORES: **BRITAM S.A.**

CONTRATO Nº: **75/18** PAC Nº: **08/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A**

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº: **N/A** OTROS: **MES: OCTUBRE**

*Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	TRANSPORTE			0	19.596.400
SUBTOTALES				0	19.596.400
TOTALES				0	19.596.400

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

OBSERVACIONES: UBIC. DE TRABAJOS A REALIZAR: SS2, SS1, PB, 2°, 3°, 4° Y 5° PISO. EN PROCESO DE ACTIVACION LAS HOJAS DE MOV. DE BIENES CORRESPONDIENTE A ESTA O.S.

Firmas autorizantes: DIEGO SCHAFER Asistente D.I.F. — Arq. Berta Pastore Jefe Dpto. Técnico Administrativo D.I.F. — Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Pedro Rivas Jefe de Mantenimiento BRITAM S.A. **Fecha:** 9-10-2018

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner