Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48014

Señor (es) TALLER RC

Dirección DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS

R.U.C. 653374-4

Fecha: 20/07/22

REFERENCIA DE BIENES

Móvil Nº: T-58, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1779-0483, Chasis Nº 8AJFR22G304566814, Chapa Nº EAH 606

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	2,00		Cambiar homocinetica c/u	1.414.332			2.828.664
2	2,00		Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	179.081			358.162
3	2,00		Cambiar triceta de transmision c/u	549.453			1.098.906
4	3,00		Mano de obra por hora	114.978			344.934
5	2,00		Cambiar muñequines c/u	417.177			834.354
6	1,00		Alineación y balanceo de ruedas	205.536			205.536
7	2,00		Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	85.470			170.940
8	1,00		Limpieza y purga del sistema de D/H (cañeria y reservorio de fluido)	415.142			415.142
9	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
[illegible]	2,00		Cambiar amortiguador delantero c/u	1.145.711			2.291.422
11	2,00		Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	111.925			223.850
12	2,00		Cambiar buje parrilla superior ambos	565.733			1.131.466
13	2,00		Cambiar buje parrilla inferior ambos	565.733			1.131.466
14	2,00		Cambiar rótula inferior	356.127			712.254
15	2,00		Cambiar rótula superior	356.127			712.254
16	2,00		Cambiar brazo bieleta c/u	264.551			529.102
17	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
18	1,00		Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	864.879			864.879
19	2,00		Cambiar disco de freno c/u	1.505.908			3.011.816
20	1,00		Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	579.978			579.978
21	1,00		Rectificar tambor freno trasero (ambos)	351.039			351.039
22	1,00		Reparar servofreno	1.091.274			1.091.274
23	2,00		Cambiar fluido de freno	85.470			170.940
24	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
25	1,00		Cambiar sensor del caudalimetro	1.164.026			1.164.026
[illegible]	1,00		Cambiar sensor del regulador de presión	1.343.107			1.343.107
27	1,00		Cambiar sensor de temperatura del combustible	803.829			803.829
28	1,00		Mano de obra por hora	114.978			114.978
29	1,00		Cambiar reten frente Motor	293.041			293.041

DIRECTOR

ORDENADOR DE GASTOS

Lic. Jorge Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público

Hecho por: Belen Vega

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48014

30	1,00		Cambiar correa dentada	773.304			773.304
31	1,00		Cambiar tensor de correa dentada	712.254			712.254
32	2,00		Cambiar ruleman tensor de correa	488.402			976.804
33	1,00		Cambiar correa POLY V	549.453			549.453
34	2,00		Mano de obra por hora	114.978			229.956
35	7,00		Cambiar aceite Motor p/litro	59.015			413.105
36	1,00		Cambiar filtro de combustible	295.076			295.076
37	1,00		Cambiar filtro de aceite	203.501			203.501
38	1,00		Cambiar filtro de aire	234.026			234.026
39	1,00		Mano de obra por hora	114.978			114.978

RETENCIONES

Sub Total		26.054.138
I.V.A.	30.0%	781.624
Renta	3.0%	781.624
SICP	0.4%	101.090
M.J.	0.05%	12.636
M.D.P.	0.05%	12.636
		1.689.610

TOTAL	28.659.552
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	2.605.414

SON GUARANIES VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

DIRECTOR

Lic. Jorge Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Hecho por: Belen Vega