Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48619

ɜñor (es) TALLER GILCOPAR

rección AV, EUSEBIO AYALA 2963

U.C. 80009240-6

Fecha: 06/06/24

EFERENCIA DE BIENES

óvil Nº: T-28, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1777-1099, Chasis Nº 8AJFR22G904561956, Chapa Nº BKG 082

EM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1,00		Cambiar centralizador cardan	638.179			638.179
2	2,00		Cambiar ruleman de masa delantera	514.451			1.028.902
3	2,00		Cambiar reten de masa delantera	283.924			567.848
4	3,00		Mano de obra por hora	114.978			344.934
5	2,00		Cambiar brazo precat c/u	303.461			606.922
6	2,00		Cambiar muñequines c/u	266.993			533.986
7	1,00		Alineación y balanceo de ruedas	131.543			131.543
8	3,00		Mano de obra por hora	114.978			344.934
9	4,00		Cambiar buje amortiguador c/u	54.701			218.804
9	2,00		Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	71.632			143.264
11	2,00		Cambiar buje parrilla superior ambos	362.069			724.138
12	2,00		Cambiar buje parrilla inferior ambos	362.069			724.138
13	2,00		Cambiar rótula inferior	227.921			455.842
14	2,00		Cambiar rótula superior	227.921			455.842
15	2,00		Cambiar brazo bieleta c/u	169.313			338.626
16	1,00		Cambiar buje clásticos completo	504.031			504.031
17	2,00		Cambiar centro clástico	110.705			221.410
18	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
19	1,00		Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	553.523			553.523
20	2,00		Cambiar disco de freno c/u	963.781			1.927.562
21	2,00		Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	205.780			411.560
22	1,00		Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	371.186			371.186
23	1,00		Rectificar tambor freno trasero (ambos)	224.665			224.665
24	2,00		Cambiar juego reparación cilindro de freno trasero c/u	148.474			296.948
25	1,00		Cambiar fluido de freno	54.701			54.701
6	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
27	4,00		Cambiar otros focos c/u	33.862			135.448
28	2,00		Cambiar fusible	18.884			37.768
29	1,00		Cambiar bocina	494.915			494.915
30	2,00		Mano de obra por hora	114.978			229.956
31	1,00		Cambiar junta tapa balancín	533.987			533.987
32	1,00		Cambiar embrague de ventilador	582.175			582.175
33	1,00		Reparar radiador	326.253			326.253
34	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912

Director
César Bavera Knorr
Director de Transporte
Ministerio Público

Director General de Administración Financiera

ORDENADOR DE GASTOS

cho por: Victor Rios