TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mitenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa

ORDEN DE SERVICIO Nº **46**

**Asunción, 22 de febrero de 2021**

**Cliente**

Nombre GILCO PAR S.R.L
Dirección AV. EUSEBIO AYALA Nº 2963
Ciudad ASUNCIÓN - PARAGUAY
Teléfono (021) 604-195 R.U.C.: 80009240-6

Forma de Pago: Crédito
Fecha
Nº de cheque
Banco

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio unitario | Exenta | Gravadas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **25- MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI** | | | |
| 1 | Unidad | 25.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE | 242.043 | | 242.043 |
| 1 | Unidad | 25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 194.649 | | 194.649 |
| 1 | Unidad | 25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 231.962 | | 231.962 |
| 1 | Unidad | 25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR | 454.081 | | 454.081 |
| 1 | Unidad | 25.5 CAMBIO DE ACEITE CAJA | 215.055 | | 215.055 |
| 1 | Unidad | 25.6 CAMBIO DE FLUIDO PARA FRENOS | 70.760 | | 70.760 |
| 1 | Unidad | 25.7 CAMBIO DE FLUIDO PARA DIRECCIÓN | 73.114 | | 73.114 |
| 1 | Unidad | 25.8 CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO | 241.561 | | 241.561 |
| 1 | Unidad | 25.9 CAMBIO DE ACEITE CAJA REDUCTORA | 164.462 | | 164.462 |
| 1 | Unidad | 25.10 REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 98.049 | | 98.049 |
| 1 | Unidad | 25.11 CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO | 205.880 | | 205.880 |
| | | **26- REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI** | | | |
| 1 | Unidad | 26.9 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA | 594.212 | | 594.212 |
| 1 | Unidad | 26.10 CAMBIO CORREA DE AIRE | 166.152 | | 166.152 |
| 1 | Unidad | 26.13 CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR | 166.152 | | 166.152 |
| 1 | Unidad | 26.16 REPARACIÓN DE RADIADOR | 398.716 | | 398.716 |
| 1 | Unidad | 26.18 CAMBIO DE PALETA VENTILADOR | 538.907 | | 538.907 |
| 4 | Unidad | 26.33 REPARACIÓN DE PICO INYECTOR DIESEL | 906.750 | | 3.627.000 |
| 1 | Unidad | 26.34 CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR | 644.564 | | 644.564 |
| 1 | Unidad | 26.40 CAMBIO DE BUJES DE CARROCERIAS | 207.267 | | 207.267 |
| 1 | Unidad | 26.41 CAMBIO DE BUJES DE CABINA | 227.795 | | 227.795 |
| 1 | Unidad | 26.45 CAMBIO DE SENSOR DE LEVAS | 964.068 | | 964.068 |
| | | **27- REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI** | | | |
| 1 | Unidad | 27.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO | 246.752 | | 246.752 |
| 1 | Unidad | 27.2 CAMBIO DE TERMOSTATO | 278.691 | | 278.691 |
| 1 | Unidad | 27.3 CARGA DE GAS | 477.868 | | 477.868 |
| 1 | Unidad | 27.4 CAMBIO DE VALVULAS EXPANSORA | 668.170 | | 668.170 |
| 1 | Unidad | 27.8 JUEGO DE RETENES COMPLETO DE AIRE | 267.884 | | 267.884 |
| 1 | Unidad | 27.9 CAÑO DE ALTA DE AIRE ACONDICIONADO | 249.772 | | 249.772 |
| 1 | Unidad | 27.10 ACEITE REFRIGERANTE DEL AIRE | 163.073 | | 163.073 |
| 1 | Unidad | 27.16 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR | 310.500 | | 310.500 |
| 1 | Unidad | 27.17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR | 310.500 | | 310.500 |
| 1 | Unidad | 27.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA | 310.500 | | 310.500 |
| | | **TRANSPORTE** | | | **13.010.159** |

**Liquidación del I.V.A.** 0

Subtotal -

TOTAL 0

TOTAL GUARANIES:

**Lic. Ninfa Troche**
Jefa
Dpto. Apoyo a la Gestión Administrativa.

**Mg. Luis Alberto Chavez**
Director
Dirección Administrativa.

*CONTRATO Nº 29/2020. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PLURIANUAL 2020- 2021" ADJUDICADO POR RESOLUCION MEC Nº 854 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020. ID Nº384.518.*

**Recibi conforme:** Carlos Gómez **C.I.** 5.214.602 **Firma:**

**Fecha de Recepción:** 22/02/21

**GILCOPAR S.R.L**

**TRIPLICDO**

*MEMORANDUM Nº 14/2021 -A - ISUZU DMAX EAG 712 - PRESUPUESTO Nº 11174, 11175 Y 11176- KM. 275.848.*

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ñeporãmbeha
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa

ORDEN DE SERVICIO N° **46**

**Asunción, 22 de febrero de 2021**

**Cliente**

Nombre GILCO PAR S.R.L
Dirección AV. EUSEBIO AYALA N° 2963
Ciudad ASUNCIÓN - PARAGUAY
Teléfono (021) 604-195 R.U.C.: 80009240-6

Forma de Pago: Crédito
Fecha
N° de cheque
Banco

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio unitario | Exenta | Gravadas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTE | | | 13.010.159 |
| | | 28- REPARACIÓN DE CAJA ISUZU DMAX 3.0 TDI | | | |
| 1 | Unidad | 28.12 CAMBIO JUEGO DE REPARO DE PALANCA DE CAMBIO | 322.161 | | 322.161 |
| 1 | Unidad | 28.13 CAMBIO RETEN DE CAJA REDUCTORA | 427.500 | | 427.500 |
| 1 | Unidad | 28.14 CAMBIO DE RETEN DE BANCADA TRASERA | 405.000 | | 405.000 |
| | | 30- REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | | | |
| 1 | Unidad | 30.1 CAMBIO DE DISCO Y PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE | 2.903.072 | | 2.903.072 |
| 1 | Unidad | 30.4 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE | 664.910 | | 664.910 |
| 1 | Unidad | 30.10 BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 380.686 | | 380.686 |
| | | 31- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI | | | |
| 2 | Unidad | 31.2 RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO | 103.500 | | 207.000 |
| 2 | Unidad | 31.7 RECTIFICACIÓN DE TAMBOR | 103.500 | | 207.000 |
| 1 | Unidad | 31.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO | 576.219 | | 576.219 |
| 4 | Unidad | 31.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO | 258.647 | | 1.034.588 |
| 2 | Unidad | 31.15 REPARACION DE CALIPER DE MORDAZA | 429.750 | | 859.500 |
| | | 33- REPARACIÓN DE SUPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | | | |
| 2 | Unidad | 33.6 CAMBIO DE BUJE ELASTICOS | 208.415 | | 416.830 |
| 4 | Unidad | 33.7 CAMBIO DE BUJES PARRILLA | 263.899 | | 1.055.596 |
| 4 | Unidad | 33.9 CAMBIO DE AMORTIGUADOR | 722.568 | | 2.890.272 |
| 4 | Unidad | 33.11 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA | 348.485 | | 1.393.940 |
| 2 | Unidad | 33.15 CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES | 201.894 | | 403.788 |
| 2 | Unidad | 33.16 CAMBIO DE BRASOS BIELETAS | 344.138 | | 688.276 |
| 1 | Unidad | 33.19 REPARACION DE CREMALLERA | 1.415.205 | | 1.415.205 |
| | | 34- ACCESORIOS DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | | | |
| 1 | Unidad | 34.1 CAMBIO CABO CAPOT | 221.214 | | 221.214 |
| 1 | Unidad | 34.2 CAMBIO DE CEPILLO LIMPIA PARABRISAS | 117.913 | | 117.913 |
| 2 | Unidad | 34.5 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTA VIDRIOS ELECTRICO | 761.752 | | 1.523.504 |
| 1 | Unidad | 34.12 REPARACION DE CANO DE ESCAPE | 356.454 | | 356.454 |
| 1 | Unidad | 34.13 REPARACION DE CAÑO DE SILENCIADOR | 300.184 | | 300.184 |
| | | 36- REPARACION DE TURBO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | | | |
| 1 | Unidad | 36.2 REPARACION DE TURBO | 3.104.483 | | 3.104.483 |

**Liquidación del I.V.A.** 3.171.405

Subtotal - 34.885.454

TOTAL **34.885.454**

TOTAL GUARANIES:
TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAS Y CUATRO.

**Lic. Ninfa Troche**
Jefa
Dpto. Apoyo a la Gestión Administrativa.

**Mg. Luis Alberto Chavez**
Director
Dirección Administrativa.

*CONTRATO N° 29/2020. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PLURIANUAL 2020- 2021" ADJUDICADO POR RESOLUCION MEC N° 854 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020. ID N°384.518.*

Recibi conforme: Carlos Gomez C.I. 5.214.602 Firma:

Fecha de Recepción: 22/02/21

GILCOPAR S.R.L.

TRIPLICADO

*MEMORANDUM N° 14/2021 -A - ISUZU DMAX EAG 712 - PRESUPUESTO N° 11174, 11175 Y 11176- KM. 275.848.*