TESAI HA TEKO POTAVE
Administración
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro. 1000/5

Razón Social: PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC: 937274-1

Fecha de Emisión: 08/10/2021

REFERENCIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEGUNDA REGIÓN SANITARIA Y SERVICIOS DEPENDIENTES - Lote Num. 3 Mantenimiento y Reparación TOYOTA LAND CRUISER, Matricula EAJ 710 Cod. Pat. 011-310-06-0187
Nota: Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio

Plazo de Entrega: Se estableceran por cada O.S. diez (10) días hábiles
Vigencia de Contrato: Desde la firma del Cont. hasta el 31 de diciembre 2023

DETALLE GENERAL

Item	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	total
144.1	1	Unidad	Provisión de insumos para Reparación Radiador	188.265	188.265
144.2	1	Unidad	Mano de obra por Reparación Radiador	115.500	115.500
144.3	1	Unidad	Provisión de Bomba de agua	1.455.300	1.455.300
144.4	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Bomba de agua	138.600	138.600
144.7	1	Unidad	Provisión de Correa ventilador	103.950	103.950
144.8	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Correa ventilador	69.300	69.300
144.9	1	Unidad	Provisión de ventilador	693.000	693.000
144.10	1	Unidad	Mano por cambio de cambio de ventilador	69.300	69.300
144.11	1	Unidad	Provisión de aditivos para lmpieza de radiador	161.700	161.700
144.12	1	Unidad	Mano de obra por Limpieza de radiador	69.300	69.300
144.13	1	Unidad	Provisión de insumos para Regulación de válvulas	69.300	69.300
144.14	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Regulación de válvulas	46.200	46.200
145.1	1	Unidad	Provisión de Filtro de combustible	170.940	170.940
145.2	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Filtro de combustible	34.650	34.650
145.3	1	Unidad	Provisión de Filtro de aceite	95.865	95.865
145.4	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Filtro de aceite	34.650	34.650
145.5	1	Unidad	Provisión de Filtro de aire	194.040	194.040
145.6	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Filtro de aire	34.650	34.650
145.7	11	Litros	Provisión de Aceite de motor por litro	51.975	571.725
145.8	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Aceite de motor	34.650	34.650
145.9	1	Unidad	Provisión de Juego casquillos de biela	170.940	170.940
145.10	1	Unidad	Mano de obra por cambios de casquillos de biela	138.600	138.600
145.11	1	Unidad	Provisión de Juego casquillos de bancada	340.725	340.725
145.12	1	Unidad	Mano de obra por cambio de casquillos de bancada	138.600	138.600
145.13	1	Unidad	Provisión de Juego de camisas	929.775	929.775
145.14	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Juego de camisas	138.600	138.600
145.15	1	Unidad	Provisión de Juego calces laterales	1.039.500	1.039.500
145.16	1	Unidad	Mano de obra por cambios de Juego calces laterales	138.600	138.600
145.17	1	Unidad	Provisión de Juego bujes de biela	346.500	346.500
145.18	1	Unidad	Mano de obra por cambio de bujes de biela	138.600	138.600
145.19	1	Unidad	Provisión de manguera alimentadora de turbo	159.390	159.390
145.20	1	Unidad	Mano de obra por cambios de manguera alimentadora de turbo	92.400	92.400
145.25	1	Unidad	Provisión de correa Dentada	415.800	415.800
145.26	1	Unidad	Mano de obra por cambio de correa Dentada	231.000	231.000
145.27	1	Unidad	Provisión de tensor de Correa Dentada.	231.000	231.000
145.28	1	Unidad	Mano de obra por cambio de tensor de Correa Dentada	115.500	115.500
145.29	1	Unidad	Provisión de reten frente motor	80.850	80.850
145.30	1	Unidad	Mano de obra por cambio de reten frente motor	69.300	69.300
145.33	1	Unidad	Provisión reten tapa frente motor	80.850	80.850
145.34	1	Unidad	Mano de obra por cambio de reten tapa frente motor	69.300	69.300
145.35	1	Unidad	Provisión de reten bancada motor	138.600	138.600
145.36	1	Unidad	Mano de obra por cambio de reten bancada motor	69.300	69.300
145.37	1	Unidad	Provisión de Juego de juntas motor	808.500	808.500
145.38	1	Unidad	Mano de obra por cambio de juntas motor	173.250	173.250
145.39	1	Unidad	Provisión de Junta tapa motor	321.090	321.090
145.40	1	Unidad	Mano de obra por cambjo de Junta tapa motor	138.600	138.600
145.41	1	Unidad	Provisión de Junta tapa balancín	103.950	103.950
145.42	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Junta tapa balancín	92.400	92.400
145.43	1	Unidad	Provisión de junta Carter	69.300	69.300
145.44	1	Unidad	Mano de obra por cambio de junta Carter	46.200	46.200
145.51	4	Unidad	Provisión de Picos inyectores	513.975	2.055.900
145.52	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Picos inyectores	138.600	138.600
145.59	1	Unidad	Provisión de aditivo para limpieza de tanque de combustible	127.050	127.050
145.60	1	Unidad	Mano de obra por Limpieza de tanque de combustible	69.300	69.300
146.3	1	Unidad	Provisión de Engranaje de 2ª	644.490	644.490
146.4	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Engranaje de 2ª	138.600	138.600
146.7	1	Unidad	Provisión de Engranaje de 4ª	669.900	669.900
146.8	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Engranaje de 4ª	138.600	138.600
146.11	8	Litros	Provisión de aceite de caja por litro	51.975	415.800
146.12	1	Unidad	Mano de obra por cambio de aceite de caja	34.650	34.650
146.13	5	Litros	Provisión de aceite caja diferencial por litro	51.975	259.875
146.14	1	Unidad	Mano de obra por cambio de aceite caja diferencial	34.650	34.650
		SUB TOTAL			16.105.320

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES, CIENTO CINCO MIL, TRESCIENTOS VEINTE.----

Forma de Pago: Se realizará en moneda nacional

Lugar de Entrega: II Region Sanitaria

Condiciones Especiales:

Usuario:

Administrador Regional

Lic. Scherly Vera Jiménez
Administradora
II Región Sanitaria

Director Regional

Dr. Ricardo Brassel Lezcano
Director
II Región Sanitaria San Pedro

Dependencia Solicitante

USO INTERNO

Tramite Interno

M.S.P. Y B.S.

Expediente PAC 395652 LCO N° 01/2021
Resolución

Ejecución Presupuestaria:

TALLER CARMONA