Automotor S.A.

036

INFORME TECNICO

Asunción, 13 de Octubre de 2.020.-

Señores
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***HYUNDAI SANTA FE,*** con chapa N° ***BXC 784***, Chassis ***KMHSU81XBGU476049***, el cual se detalla a continuación:

• Alineción y Balanceo	Mantenimiento correctivo
• Gas refrigerante 134 A	Mantenimiento correctivo
• Filtro recibidor de A.Ac.	Mantenimiento correctivo
• Válvula expansora	Mantenimiento correctivo
• Brazo trasero	Mantenimiento correctivo
• Bieletas estabilizadoras	Mantenimiento correctivo
• Parrilla de suspensión trasera	Mantenimiento correctivo
• Mano de obra	Mantenimiento correctivo
• Bujes de parrilla superior	Mantenimiento correctivo
• Caño de compresor	Mantenimiento correctivo
• Materiales Auxiliares	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

V°B°
Pedro Peralta
C.I. 1 907 078
Jefe de Transporte
SENATUR