ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 30 de abril de 2024

Vehiculo Marca: TOYOTA HILUX **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2017

R/M Nº
1094

Chapa Nº _HDZ 727_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** SUCURSAL SAN ALBERTO

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA				3	120.000	360.000
ALINEACION				2	136.800	273.600
BALANCEO				2	106.900	213.800
MANO DE OBRA				4	120.000	480.000
MANO DE OBRA				2	120.000	240.000
MANO DE OBRA				2	120.000	240.000
JUEGO DE ZAPATA DE FRENO				1	849.300	849.300
ROTULA SUPERIOR				1	521.500	521.500
FILTRO DE ACEITE				1	94.800	94.800
BUJES ESTABILIZADOR				2	146.700	293.400
FILTRO CEADORA				1	570.200	570.200
ACEITE MOTOR 15W 60 POR LITROS				8	55.000	440.000
					TOTAL	4.576.600

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato	Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A. SGRC-F-003

2094

PRESUPUESTO

Fecha: 30/04/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJEB8DD404211754
Chapa: HDZ727 ~ H-LUX-2017-Suc. San Alberto
Color: BLANCO
Kilometraje: 65098
Orden Nro.: T5-I-159317
Asesor.: Kevin Ruiz
Presupuesto Nro.: 1593171
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Complejo

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	25.1.19 Mano de Obra	3,00	109.091	327.273	0	32.727	360.000	0
	21.1.27 Alineación	2,00	124.364	248.728	0	24.872	273.600	0
	21.1.28 Balanceo	2,00	97.182	194.364	0	19.436	213.800	0
	21.1.33 Mano de Obra	4,00	109.091	436.364	0	43.636	480.000	0
	24.1.38 Mano de Obra	2,00	109.091	218.182	0	21.818	240.000	0
	29.1.14 Mano de Obra	2,00	109.091	218.182	0	21.818	240.000	0
A99	25.1.4 Juego de zapata de freno	1,00	772.091	772.091	0	77.209	849.300	0
A99	21.1.1 Rotula superior	1,00	474.091	474.091	0	47.409	521.500	0
A99	24.1.33 Filtro de aceite	1,00	86.182	86.182	0	8.618	94.800	0
A99	21.1.13 Bujes estabilizador	2,00	133.364	266.728	0	26.672	293.400	0
A99	29.1.6 Filtro ceadora	1,00	518.364	518.364	0	51.836	570.200	0
LUB01	24.1.37 Aceite motor 15W50 por litros	8,00	50.000	400.000	0	40.000	440.000	0
	Total General:				0	416.055		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		**4.576.600**	

Trazabilidad de contacto al cliente:

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINSITRACIÓN
División Servicios Generales
Sección Taller

De : Sucursal 68 San Alberto

Ref. : Solicitud de mantenimiento del vehículo a cargo de esta sucursal

Fecha : 30/04/2024

Por este medio solicitamos sus buenos oficios a fin de realizar en mantenimiento de del 65.000 Km, con todo lo que pueda resultar de la verificación de la parte de suspensión y freno del Vehículo a cargo esta sucursal:

Chapa HDZ727
Marca TOYOTA HILUX
Año 2018

Solicitamos, además que el servicio sea realizado en el taller de la firma TOYOTOSHI S.A. –

Jose Giménez
Jefe Comercial

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
Suc. San Alberto

Orlando Gabriel Morán González
Gerente