POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 186

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. — Fecha: *6/1/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: BSS 574 PY
CHASIS N°: 8AJFZ29G306179268 — VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: DPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1.121.250	**1.121.250**
2	1.13	Rectificacion de discos de freno	111.228	**222.456**
4	1.14	Cementado de zapatas	113.022	**452.088**
2	1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	111.228	**222.456**
1	5.1	Foco de Alta y Baja	66.737	**66.737**
2	5.2	Focos de filamentos	11.123	**22.246**
2	5.4	Focos de busca huellas	600.631	**1.201.262**
12	5.10	Focos LED Baliza techo	44.491	**533.892**
1	5.11	Conmutador de luces	400.421	**400.421**
3	5.24	Relay	66.737	**200.211**
1	6.20	Correa principal frente motor	244.702	**244.702**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	355.930	**355.930**
2	6.22	Reten frente motor	133.474	**266.948**
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
1	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**250.263**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
1	6.33	Soporte de caja	467.158	**467.158**
8	6.58	Mano de Obra	19.500	**156.000**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	50.053	**150.159**
3	12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	50.053	**150.159**
1	13.1	Plato de Presion	2.602.735	**2.602.735**
1	13.2	Disco	1.468.210	**1.468.210**
1	13.3	Cojinete de empuje	900.000	**900.000**
1	13.4	Horquilla	266.947	**266.947**
1	13.10	Rectificacion de corona volante	166.842	**166.842**
3	16.7	Crucetas de Cardan	500.526	**1.501.578**
1	16.8	Centralizador de Cardan	667.368	**667.368**
		TOTAL		**15.359.388**

Son guaranies: Quince millones tresciento cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y ocho----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículo de la Policía Nacional"

OBS:	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRÉS) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 191

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *1/3/2022*

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: BSS 578 PY

CHASIS N°: 8AJFZ29G006178983

VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX

DEPENDENCIA: ACTIVIDAD 4 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
2	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**500.526**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
4	6.58	Mano de Obra	19.500	**78.000**
1	17.1	Sensor de masa de aire	4.004.208	**4.004.208**
1	17.2	Conjunto aceleracion	1.334.736	**1.334.736**
1	17.8	Solenoide alimentadora	389.298	**389.298**
1	17.9	Sensor posicion de Cig?e?al	689.614	**689.614**
1	17.16	Bomba de presi?n de combustible	3.336.840	**3.336.840**
1	17.23	Flotador de Tanque	589.508	**589.508**
1	17.42	Valvula EGR	945.438	**945.438**
1	17.44	Limpieza de tanque de combustible	278.070	**278.070**
		TOTAL		**13.447.608**

Son guaraníes: Trece millones cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos ocho----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehiculo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Fran.
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

60

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 200

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *1/4/2022*

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAJ 820 PY

CHASIS N°: 8AJFSCDX01215444

DEPENDENCIA: AGRUPACION MONTADA

VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	2.1	Amortiguadores	1.019.590	**2.039.180**
2	2.2	Rotulas inferiores	648.830	**1.297.660**
2	2.8	Buje estabilizador central	72.298	**144.596**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	200.210	**200.210**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	200.210	**200.210**
1	2.18	Ruleman de maza delantera int	1.153.000	**1.153.000**
1	2.19	Ruleman de maza delantera ext	1.153.000	**1.153.000**
1	2.20	Reten de maza delantera	122.351	**122.351**
3	2.29	Mano de Obra	19.500	**58.500**
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
1	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**250.263**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
8	6.58	Mano de Obra	19.500	**156.000**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	50.053	**150.159**
		TOTAL		**8.226.499**

Son guaraníes:Ocho millones doscientos veintiseis mil cuatrocientos noventa y nueve ----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

57

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 197

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *15/3/2022*

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAJ 756 PY

CHASIS N°: 8AJFS8CD601215361

VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX

DEPENDENCIA: COMISARIA 5 YPACARAI

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1.121.250	**1.121.250**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	288.834	**577.668**
2	1.13	Rectificacion de discos de freno	111.228	**222.456**
4	1.14	Cementado de zapatas	113.022	**452.088**
2	1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	111.228	**222.456**
4	1.37	Mano de Obra	19.500	**78.000**
2	2.1	Amortiguadores	1.019.590	**2.039.180**
2	2.2	Rotulas inferiores	648.830	**1.297.660**
1	2.7	Parrilla de suspensi?n superior	722.982	**722.982**
2	2.8	Buje estabilizador central	72.298	**144.596**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	200.210	**200.210**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	200.210	**200.210**
1	2.18	Ruleman de maza delantera int	1.153.000	**1.153.000**
1	2.19	Ruleman de maza delantera ext	1.153.000	**1.153.000**
1	2.20	Reten de maza delantera	122.351	**122.351**
3	2.29	Mano de Obra	19.500	**58.500**
1	4.3	Estator de Alternador	355.930	**355.930**
1	4.4	Correa de Alternador	244.702	**244.702**
2	5.1	Foco de Alta y Baja	66.737	**133.474**
2	5.2	Focos de filamentos	11.123	**22.246**
1	5.3	Focos de 1 filamento	11.123	**11.123**
1	5.4	Focos de busca huellas	600.631	**600.631**
1	5.6	Faro delantero	400.421	**400.421**
1	5.9	Faros busca huellas	177.965	**177.965**
1	6.20	Correa principal frente motor	244.702	**244.702**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	355.930	**355.930**
2	6.22	Reten frente motor	133.474	**266.948**
		TOTAL		**12.579.679**

Son guaraníes:Doce millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehiculo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICÍA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.14

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador