Ministerio Público

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

FMP-05

49940 (BIS)

Señor (es) IEG INGENIERIA de Rodney Caceres.
Dirección OTTO CLAR E/ 16 DE JULIO Y BERNARDINO CABALLERO
R.U.C.: 2356482-2

Fecha: 17/09/2021

REFERENCIA DE BIENES
EQUIPO DE A.A. DE 36.000 BTU TIPO SPLIT, MARCA LEXON
EVAPORADOR: 13-03-03-103-0810 CONDENSADOR: 13-03-03-103-0703
COORDINACION ADMINISTRATIVA BLOQUE Nº 8 (BIENES DEL BLOQUE)

ITEM	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS
	1		MANTENIMIENTO GENERAL - LIMPIEZA DE CONDENSADOR	35.970		35.970
	1		LIMPIEZA DE EVAPORADOR	35.970		35.970
	1		LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE	16.170		16.170
	1		LIMPIEZA DE FILTRO Y CARETA	11.835		11.835
	1		LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA	11.835		11.835
	1		LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR	11.835		11.835
	1		LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS CON HIDROLAVADORA	11.340		11.340
	1		REPARACION Y/O SUSTITUCIONES - CARGA DE GAS REFRIGERANTE	70.365		70.365
	1		PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	24.000		24.000
	1		PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE GAS	11.550		11.550
	1		PROVISION Y CAMBIO DE RELAI TERMICO	22.371		22.371
	1		PROVISION Y CAMBIO DE TERMOSTATO	19.087		19.087
	1		PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR	21.030		21.030
	1		PROVISION Y CAMBIO DE CONTACTOR	16.455		16.455
	1		PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	42.390		42.390
	1		PROVISION Y CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA	24.765		24.765
	1		PROVISION Y CAMBIO DE VALVULA INVERSORA	29.505		29.505
	1		PROVISION Y CAMBIO DE PROTECTORES TERMICOS	26.100		26.100
	1		PROVISION Y CAMBIO DE MOTOR COMPRESOR	131.850		131.850
	1		DESMONTE DE EQUIPO DE AA TIPO SPLIT (MANTENIMIENTO UNIDADES INTERNAS)	73.800		73.800
	1		REVISION Y REPARACION DEL CIRCUITO ELECTRICO Y ELECTRONICO	52.965		52.965

RETENCIONES

Sub total	637.444
I.V.A. 30,0%	0
Renta 3,0%	0
SICP 0,4%	2.550
M.J. 0,05%	0
MDP 0,05%	0
	2.550

SUB TOTAL	701.188
TOTAL	701.188
I.V.A. 5%	0
I.V.A. 10%	63.744

SON GUARANIES SETECIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO.-

OBSERVACIONES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORDENADOR DE GASTOS

Abg. Fernando Alberto Benitez Irala
Director Interino de
Unidad Operativa de Contrataciones
RESPONSABLE U.O.C.

588