SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

SUBSNO= 2500 38743

Fecha: 29/7/25

FT3

Taller: Toyotoshi - Toyotoshi Santani

O.T.N° 633

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa N°: AAC 8547 Orden N°: 320 Kilometraje: 123.951 al servicio de: Coordinación N°13 según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de aceite motor
1	Cambio de filtro de aceite
1	Cambio de filtro de aire
1	Cambio de filtro de combustible

Observaciones: .....

Plazo de entrega : 2 días hábiles

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Sr. Guillermo Bordón, Jefe de Dpto. Transporte y Taller — Firma y Aclaración — Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Sr. Alcides Domeq C., Fiscalizador del Parque Automotor — Firma y Aclaración — Sello

Recibido por (Taller Externo): Mathyas De Los Ríos, Administración Dep. Post. Venta, Toyotoshi S.A. — Firma y Aclaración — Sello

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL