Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 129

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.**	**RUC.**	80062328-2
DOMICILIO:	Lillo 2568 casi Emeterio Miranda	**TERL/FAX:**	(021) 604-959
F. EMISIÓN:	26/04/2021	**F. ENTREGA:**	26/05/2021
LUGAR ENTREGA	Puesto de Control de Aduana - Cruce Bella Vista - 1ra Etapa		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
6,5	Seis coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Columnas de H°A°.	494.868	-	-	3.216.642
24	Veinticuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.revestimiento Azulejo blanco 15 x 15 cm.	87.553	-	-	2.101.272
24	Veinticuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm.	28.879	-	-	693.096
16	Dieciseis	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm.	16.342	-	-	261.472
12	Doce	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de media pulgada.	28.590	-	-	343.080
52	Cincuenta y dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de tres cuarto pulgada.	49.839	-	-	2.591.628
60	Sesenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mamposteria de elevacion 0,30 m con ladrillo comun (1:2:10).	141.696	-	-	8.501.760

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCION NACIONAL Departamento de Obras e Infraestructura Dirección de Administración y Finanzas

arquitectura construcción s.r.l.

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 129

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
60	Sesenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de mamposteria de 0,30.	50.550	-	-	3.033.000
54	Cincuenta y cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de piso.	21.263	-	-	1.148.202
20	Veinte	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios.	19.438	-	-	388.760
24	Veinticuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones De revestimientos.	21.788	-	-	522.912
60	Sesenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones Excavaciones de pozos.	66.536	-	-	3.992.160
16	Dieciseis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	86.500	-	-	1.384.000
16	Dieciseis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	215.751	-	-	3.452.016
50	Cincuenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Cimiento encadenado H°A° de 13x 30 cm.	120.750	-	-	6.037.500
90	Noventa	Restauracion y/o reparacion de edificios.Envarillado en Z para reparacion de fisuras.	39.118	-	-	3.520.620
12	Doce	Restauracion y/o reparacion de edificios.Contrapisos de 7 cm con cascotes.	48.055	-	-	576.660
10,5	Diez coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Cimiento Dados de H°A° (Fundacion Aislada).	500.000	-	-	5.250.000
60	Sesenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques a dos capas con hidrofugo.	28.170	-	-	1.690.200
54	Cincuenta y cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito.	101.160	-	-	5.462.640

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – Departamento de Obras – Dirección de Administración

arquitectura construcción s.r.l.

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 129

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
N°	LETRAS					
12	Doce	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Alisado de cemento 5 cm.	36.260	-	-	435.120
				0	0	54.602.740
SUB-TOTALES						54.602.740

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Cincuenta y cuatro millones seiscientos dos mil setecientos cuarenta.-

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 4.963.885.- Total IVA: 4.963.885.-

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	LP-23015-21-198256	101/21	807.344.258	54.602.740	752.741.518

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración

arquitectura & construcción s.r.l.