SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUAI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 07/05/2024 Sies Nº 24001350 1

Taller: Taller Consor

FT3

O.T.Nº420

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa Nº: AAC 671 Orden Nº: 375 Kilometraje: 129015 al servicio de: Coordinación Nº8 según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	cambio de Aceite motor
1	filtro de Aire
1	filtro de combustible
1	filtro de aceite

Ing. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLERES

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Observaciones: .....

Plazo de entrega: 3 DIAS

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Ing. Guillermo Bordón Jefe de Dpto. Transporte y Taller — Firma y Aclaración — Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Firma y Aclaración — Sello

Recibido por (Taller Externo): Arnaldo Montiel — Firma y Aclaración — Sello

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor