ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

N° 2682

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: 3976 O.INSPECCION Nº: 015/2021 07/07/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES DE LA TORRE SUR

SERIE/MOTOR Nº 37449

MARCA: ATLAS MODELO: N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 13001-02-0068030 OTROS: ASCENSOR Nº 37449

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
2	2.22	Cambio de Resistencia tubular para operador de puerta MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 --.	1	448.400		448.400
					0	448.400
SUBTOTALES					0	448.400
TOTALES						

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

OBSERVACIONES: ITEM CORRESPONDIENTE AL GRUPO 1 DEL CONTRATO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L. Fecha: 08/07/21

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Pagina: 1 / 1

Escaneado con CamScanner