ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 4 de julio de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKS 107_ N° de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M N°	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
164							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERO				1,00	810.000	810.000
JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1,00	540.000	540.000
FLUIDO DE FRENO				1,00	32.000	32.000
RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENOS DELANTEROS				1,00	150.000	150.000
CAMBIO DE ACEITE MOTOR(6 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	450.000	450.000
MANO DE OBRA				5,00	130.000	650.000
					TOTAL	3.132.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172208 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al servicio	Oscar R. Legüizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF

Jefe de División C. Servicios Generales

Emilio A. Maldonado Jefe División de Servicios Generales

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172208

Nombre o Razón Social:	**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**		
R.U.C.:	80000856-1	**FECHA:**	04/07/2022

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU474801
CHAPA:	BKS 107	**COLOR:**	GRIS		
KM:	227,980	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
12 – 1.1	Juego de pastillas delantero	1	810,000	810,000
12 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero	1	540,000	540,000
12 – 1.8	Fluido de freno	1	32,000	32,000
12 – 1.10	Rectificación de dos discos de freno			
	delantero	1	150,000	150,000
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
16 – 1.20	Materiales auxiliares	1	450,000	450,000
17 – 1.36	Mano de Obra	5	130,000	650,000
	TOTAL GS.			**3,132,000**

TOTAL GENERAL	**3,132,000**

04 JUL 2022

Vº Bº CONTRATISTA

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF