ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 19 de agosto de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BLA 279_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
175	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
RULEMANES DE ALTERNADOR				1,00	1.030.000	1.030.000
MANO DE OBRA				3,00	130.000	390.000
					TOTAL	1.420.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172270 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al seguro. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	

Emilio A. Maldonado C.
Jefe
Jefe de División
División de Servicios Generales
Servicios Generales

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172270

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 19/08/2022

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU413155
CHAPA:	BLA 279	**COLOR:**	GRIS		
KM:	64,414	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
15 – 1.4	Rulemanes de alternador	1	1,030,000	1,030,000
15 – 1.11	Mano de Obra	3	130,000	390,000
	TOTAL GS.			**1,420,000**

TOTAL GENERAL	**1,420,000**

Vº Bº CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

19 AGO 2022