ORDEN DE SERVICIO

Nro de Orden de Servicio	01-02-03

RAZÓN SOCIAL: SOLUMEDIC S.A.

RUC: 80023913-0

Fecha de emisión: 05/08/2024

REFERENCIA: LCO N° 05/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS MARCA NIHON KOHDEN , FUJIFILM, ESAOTE, SONOSITE, HEAL FORCE, CU MEDICAL Y EDAN DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL. ID N° 428.755. CONTRATO N° 46/2023. Acto administrativo: Resolución D.G. N° 101/23.

Nota: Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con la condiciones de ésta orden de servicio.

Vigencia de Contrato: 31/12/2025

DETALLE GENERAL

Item	Cantidad	U. M.	Descripción	Precio Unitario	Total
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO ELITE V5 CÓDIGO PATRIMONIAL N°: 12008.456.06.3700					
13	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor SpO2 adulto	1.230.000	1.230.000
14	1	Unidad	Mano de Obra por sustitución de Sensor SpO2 adulto	30.000	30.000
17	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor de temperatura pediátrico	580.000	580.000
18	1	Unidad	Mano de Obra por sustitución de Sensor de temperatura pediátrico	30.000	30.000
55	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de placa de interfaz central	4.911.875	4.911.875
56	1	Unidad	Mano de Obra por sustitución de placa de interfaz central	540.000	540.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO ELITE V5 CÓDIGO PATRIMONIAL N°: 12008.456.06.3695					
13	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor SpO2 adulto	1.230.000	1.230.000
14	1	Unidad	Mano de Obra por sustitución de Sensor SpO2 adulto	30.000	30.000
21	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de Goma extensora para brazal	445.000	445.000
22	1	Unidad	Mano de Obra por sustitución de Goma extensora para brazal	30.000	30.000
55	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de placa de interfaz central	4.911.875	4.911.875
56	1	Unidad	Mano de Obra por sustitución de placa de interfaz central	540.000	540.000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO ELITE V5 CÓDIGO PATRIMONIAL N°: 12008.456.06.3696					
13	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor SpO2 adulto	1.230.000	1.230.000
14	1	Unidad	Mano de Obra por sustitución de Sensor SpO2 adulto	30.000	30.000
21	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de Goma extensora para brazal	445.000	445.000
22	1	Unidad	Mano de Obra por sustitución de Goma extensora para brazal	30.000	30.000
55	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de placa de interfaz central	4.911.875	4.911.875
56	1	Unidad	Mano de Obra por sustitución de placa de interfaz central	540.000	540.000
				TOTAL:	**21.695.625**

Son Guaranies: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO.----------

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega : HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI". DPTO. DE MANTENIMIENTO

Condiciones Especiales: Plazo de entrega: 20 DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBE LA ORDEN DE SERVICIO.

Usuario/a: Diana Elena Báez Cabrera

Firma de la Directora: ADMINISTRATIVA

Lic. Juana V. Lezcano F. Directora Dirección Administrativa Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma del Director: GENERAL

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante

USO INTERNO

Trámite Interno

Expediente/PAC: 428.755

Resolución:

Ejecución Presupuestaria:

LA ORDEN SERVICIO ES ACEPTADA POR:

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR:

FECHA: 05/08/2024

Claudia Chaparro Solumedic S.A. RUC: 80023913-0

Imputación Presupuestaria: