Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 533

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.**	**RUC.**	80062328-2
DOMICILIO:	Lillo 2568 casi Emeterio Miranda	**TERL/FAX:**	(021) 604-959
F. EMISIÓN:	01/12/2021	**F. ENTREGA:**	15/12/2021
LUGAR ENTREGA	Administración de José A. Falcón - Turismo y Resguardo - mantenimieno de sanitarios		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Servicio de vaciado de pozo absorvente ciego.	172.750	-	-	345.500
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm.	28.879	-	-	173.274
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm.	16.342	-	-	98.052
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 40 mm.	16.149	-	-	96.894
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada.	84.777	-	-	169.554
3,5	Tres coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion pluvial, Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm.	57.960	-	-	202.860
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 40.	48.602	-	-	97.204
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 40.	39.929	-	-	79.858

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS — Departamento de Dirección de Administración

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 533

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, provision y colocacion de tapa para inodoro.	52.669	-	-	105.338
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna alta para inodoros.	161.014	-	-	322.028
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas sencillas de bronce.	68.109	-	-	68.109
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas giratorias.	155.016	-	-	155.016
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefacto luminico con lampara tubo leed 1x20.	140.047	-	-	280.094
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de piso.	21.263	-	-	170.104
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de contrapiso.	9.188	-	-	73.504
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones limpieza de artefactos sanitarios con acido.	44.601	-	-	178.404
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	86.500	-	-	432.500
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	215.751	-	-	1.078.755
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.mano de obra de oficial plomero.	215.907	-	-	647.721
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito.	101.160	-	-	809.280
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Carpeta para piso ceramico o alfombra.	31.702	-	-	253.616

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras
Dirección de Administración

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 533

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.vidrio templado incoloro en espesores de 8mm.	792.025	-	-	1.584.050
SUB-TOTALES				0	0	7.421.715
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Siete millones cuatrocientos veintiuno mil setecientos quince.-						7.421.715
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 674.701.-	Total IVA: 674.701.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	LP-23015-21-198256	----x----	-------	7.421.715	-------

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración