FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		21-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		23/3/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°		108
CLASE DE PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION	
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.584, ubicado en la Ayudantia del GTA.				
1	UNIDAD	Carga de gas	158.000			158.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	148.000			148.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	29.625			29.625
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control	148.125			148.125
1	UNIDAD	Mano de Obra	49.375			49.375
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 11.794, ubicado en la Oficina del Jefe del Escuadron SETAM.				-
1	UNIDAD	Carga de gas	158.000			158.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	148.000			148.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	29.625			29.625
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control	148.125			148.125
1	UNIDAD	Mano de Obra	49.375			49.375
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 6046 , ubicado en la Sala de Tecnicos del GTA.				
1	UNIDAD	Carga de gas	158.000			158.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	148.000			148.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	29.625			29.625
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control	148.125			148.125
1	UNIDAD	Mano de Obra	49.375			49.375
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9763 , ubicado en la oficina del Cmdte Escuadron Material del GTA.				-
1	UNIDAD	Carga de gas	158.000			158.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	148.000			148.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	29.625			29.625
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control	148.125			148.125
1	UNIDAD	Mano de Obra	49.375			49.375
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.305, ubicado en la Sala de Pilotos del GTA				-
1	UNIDAD	Carga de gas	158.000			158.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	148.000			148.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	29.625			29.625
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN FUERZA AÉREA GRUPO DE TRANSPORTE AÉREO COMANDANTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN FUERZA AÉREA SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO JEFE DAF

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN FUERZA AÉREA SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DIV RENDICIÓN DE CUENTAS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN FUERZA AÉREA SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DIV PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN FUERZA AÉREA SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DIV ADQUISICIONES

		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.671, ubicado en el Departamento Administrativo SETAM, Planta Alta				-
1	UNIDAD	Carga de gas	197.500			197.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	148.125			148.125
1	UNIDAD	Mano de Obra	29.625			29.625
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin	79.000			79.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	19.750			19.750
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja				
1	UNIDAD	Carga de gas	197.500			197.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	148.125			148.125
1	UNIDAD	Mano de Obra	29.625			29.625
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin	79.000			79.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	19.750			19.750
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
1	UNIDAD	Reparacion de Condensador	197.500			197.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	19.750			19.750
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.672 , ubicado en la Sala de Espera de la Comandancia del GTA.				
1	UNIDAD	Carga de gas	197.500			197.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500			39.500
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	148.125			148.125
1	UNIDAD	Mano de Obra	29.625			29.625
1	UNIDAD	Reparacion de Condensador	197.500			197.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	19.750			19.750
		TOTAL A PAGAR:				**5.312.125**

SON GUARANIES: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO** .--

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
30/2023	33

PREPARADO POR:	**JEFE DE PRESUPUESTO**	**JEFE DE ADQUISICIONES**
PABLO MANUEL VERA GALEANO Sgto. Ppal. - JEFE DAF SETAM	GRUPO DE TRANSPORTE AÉREO MARCELO GIMENEZ BOGADO Cnel. - JEFE DCEM - CMDTE GTA	
ALCIDES DUARTE Sgto. Ppal. - JEFE RENDICIONES	GREGORIO AYALA SGTO. A.V.C. - JEFE DE PRESUPUESTO	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO ROGELIO CORONEL SOP. MAY. - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
30(TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 240/243
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marcelo Fernandez
FECHA:	23. 03. 2023.
HORA:	09:00hs.

COMPU NEW & ASOCIADOS