SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 21/03/2025 Saes Nº 25001094?

Taller: TOYOTA - AMAMBAY

FT3

O.T.N°569

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa N°: AAO 119 Orden N°: 346 Kilometraje: 62.079 al servicio de: U.T. Pedro Juan Caballero según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de Aceite Motor.
1	Cambio de Filtro de Aire
1	Cambio de Filtro de Combustible
1	Cambio de Filtro de Aceite

Observaciones: .....

Plazo de entrega: 2 DOS DIAS Hábiles

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Sr. Guillermo Bordon Jefe de Dpto. Transporte
Firma y Aclaración Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Sr. Alcides Domaso C. Fiscalizador del Parque Automotor
Firma y Aclaración Sello

Recibido por (Taller Externo): Mathyas De Los Ríos Administración Dep. Post. Venta Toyotoshi S.A.
Firma y Aclaración

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Sr. Guillermo Bordon
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller