Automotor S.A.

065

INFORME TECNICO

Asunción, 11 de Septiembre de 2.020.-

Señores
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***HYUNDAI SANTA FE,*** con chapa Nº ***BXC 784***, Chassis ***KMHSU81XBGU476049***, el cual se detalla a continuación:

• Aceite Motor	Mantenimiento preventivo
• Filtro de Aceite	Mantenimiento preventivo
• Filtro de Aire	Mantenimiento preventivo
• Filtro AA	Mantenimiento correctivo
• Juego de Juntas	Mantenimiento correctivo
• Termostato	Mantenimiento correctivo
• Panel de Frente	Mantenimiento correctivo
• Trabajos de Terceros (rectificaciones)	Mantenimiento correctivo
• Mano de Obra	Mantenimiento correctivo
• Pistones	Mantenimiento correctivo
• Válvulas de Escape	Mantenimiento correctivo
• Junta de Tapa de Cilindros	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

Vº Bº
Sr. Pedro Peralta
C.I. 1.907.078
Jefe de Transporte
SENATUR

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

Lic. PEDRO OCAMPOS, Director
Dirección de Administración
SENATUR