PYTYVÕ PYA'ERÃ
Secretaría de EMERGENCIA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO

Nº 382

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Lugar: Asunción

Repartición: SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL | Fecha: 20/12/2019

SEÑORES: **MOLINAS IMPORT de Miguel Molinas**

Sirvase proveer los elementos y/o servicios que se detallan a continuacion .

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	I.V.A.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Servicio de Mant. Y Reparacion de Motor Fuera de Borda Marca Yamaha (8 HP) Serie 1017897 según servicios que se detallan:			
1	Unidad	Cambio de bujias B7HS10 NGK	10%	49.000	49.000
2	Litros	Cambio aceite de transmision SAE 75W90 (1L)	10%	50.000	100.000
1	Unidad	Limpieza entrada de agua refrigeracion	10%	240.000	240.000
1	Unidad	Limpieza de filtro de combustible	10%	50.000	50.000
1	Unidad	Cambio cordel de arranque	10%	59.500	59.500
1	Unidad	Reemplazo juego de reparo carburador	10%	472.500	472.500
1	Unidad	Reparacion de palomillas de fijacion	10%	175.000	175.000
1	Unidad	Cambio de cable interruptor de parada	10%	105.000	105.000
1	Unidad	Reparacion sistema electrico	10%	1.200.000	1.200.000
		Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Motores Fuera de Borda. ID 368.523 C.O Plurianual Ad Referendum N°08/2019			

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.		TOTAL G. :	2.451.000
TOTAL I.V.A. 5%	0		
TOTAL I.V.A. 10%	222.818		
TOTAL I.V.A.	**222.818**		

SON GUARANÍES: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL.-**

Plazo de Entrega: de acuerdo al PBC | Lugar : Ciudad de Asuncion

Forma de Pago: **CREDITO**

Imputación Presupuestaria: **240 - FF 10**

HABILITADO PAGADOR	ORDENADOR DE GASTOS	RECIBÍ CONFORME
	JOAQUIN D. ROA BURGOS Ministro Secretario Ejecutivo Secretaría de Emergencia Nacional	Molinas Import de Miguel Molinas Montevideo 955 Asunción Cel: 0982 93 72 51 E-mail: molinas76py@hotmail.com

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL · Dirección Gral. de Administración y Finanzas · Secretaría de Emergencia Nacional