RV SERVICE
De Rodolfo Ramón Villalba Almada

Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Dirección: San Carlos c/ Río Ypane N° 393
Tel.: (0982) 993 102 Correo: RVservis@outlook.com

EMPRESA: **RV SERVICE DE RODOLFO VILLALBA** RUC: **4382797-7**
CLIENTE: **INSTITUTO FORESTAL NACIONAL**
REF: **CONTRATO 05/2022** FECHA: 25/07/2023
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS N° 97/2023

Cant.	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
		Cefotesfor Alto Parana			
		Haustec			
		Split de 12.000 btu			
		23020.26.8777			
1	UNIDAD	Acondicionadores de aire split,de pared de 12,000 BTU Frio/calor	1	120.000	120.000
1	UNIDAD	Provisión y cambio de filtro de Aire	1	50.000	50.000
1	UNIDAD	Provisión y cambio de aleta del condensador	1	120.000	120.000
1	UNIDAD	Provisión y cambio de capacitor en marcha del ventilador	1	50.000	50.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	1	150.000	150.000
				TOTAL	490.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7
RODOLFO VILLALBA
RV SERVICE

Ing. Diego Alberich Bogado
Jefe
Dpto. de Mantenimiento y Construcciones
INFONA